

令和3年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表【令和5年度末時点】

通し番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
1	みなと小	三川町5丁目	危険家屋である。連れ込まれる危険性。	建築住宅課・教育委員会	・所有者に対し、適正な管理を継続的に依頼しています。 ・学校から児童へ近づかないように、注意して通行するよう指導を行いました。	完了
2	みなと小	南船津町3丁目 船津天満宮東交差点(県道787勝立三川線)	沿岸道路へ伸びる道路で、交通量が多い。点滅信号ではあるが、マルエイ大牟田南店へ続く交差点でもあり、夕方はとても混雑する。	福岡県南筑後県土整備事務所・大牟田警察署	・ドライバーに注意を喚起するため、 ・摩耗した横断歩道の更新工事を行いました。 ・区画線の更新、車止め工事を行いました。	完了
3	みなと小	三川町5丁目(三池港線)	交通量が多いが、特に、沿岸道路を降りた車が荒尾方面の旧道に向かってかなりスピードを上げて右折するので、児童の通行の妨げになる。信号無視も時々見られる。	大牟田警察署	・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。	完了
4	みなと小	樋口町2丁目(樋口町の信号から東に進む道)	通学路であるが、歩道が緑色に塗っていない。北側は歩道に電柱が多くあり、とても狭くて歩きにくい。	土木管理課・土木建設課・教育委員会	・グリーンベルトの予定はありませんが、区画線を更新済みです(電柱移設は、道路スペースの都合から困難です)。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
5	みなと小	天領町3丁目(天領町3丁目2、3、5、6交差点)	交通量が多いので、信号はある。しかし、歩道が狭く、信号待ちをするときに道路ギリギリで待つ児童がいるので危ない。	土木建設課・教育委員会	・警察とも協議を行い、ポストコーンの設置を検討しましたが、歩行者の待機スペースが狭くなるため設置は難しい状況です。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
6	みなと小	南船津町1・2丁目(不知火保育園西側の南北道路)	通学時間帯は、車両通行禁止になっているが、標識を無視して通る車が何台か通っている。	大牟田警察署	・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。	完了
7	天領小	天領町1丁目145番地1 学校敷地北西の交差点(歩行者用信号機)	横断歩道があるものの、歩行者用信号機が全方向に整備されておらず、交通事故の発生が懸念される。	大牟田警察署・教育委員会	・警察にて令和4年度に信号機を増設しました。未設置の北西側1か所については、警察にて審議検討中です。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	R5年度に暫定的な対策完了
8	天領小	諏訪町2丁目(国道389号線)	歩行者用の信号機が西側(下校方向)にしか付いておらず、車の往来が激しい大きな道路を渡る際、信号の変わるタイミングをとらえにくい。以前から、見守り隊の方からも危険であると訴えがあがっている。	大牟田警察署	・警察にて令和4年度に信号機を増設しました。	完了
9	天領小	天領町2丁目	建物の倒壊の可能性がある。入口があり、児童が入り込んだり、連れ込まれる危険性。	建築住宅課・教育委員会	・居住実態があることから、行政としては対応できません。 ・学校から児童へ近づかないように、注意して通行するよう指導を行っています。	完了
10	天領小	天領町1丁目145番地1〔学校敷地北西の交差点(ゴム製安全ポール)〕	学校北西の交差点には信号機があり、4カ所安全のポールが備え付けられていますが、全てゴム製です。この交差点を通過して登下校する児童が多く、また車の交通量も多いため、横断歩道で信号を待っている間の安全が確保できません。車の進入を防ぐ対策を強く要望します。	福岡県南筑後県土整備事務所	・車止めを強度が高い物へ更新しました。	完了
11	天領小	天領町1丁目145-1〔学校敷地北東の交差点(ゴム製安全ポール)〕	学校北東の交差点には信号機があり、4カ所安全のポールが備え付けられていますが、全てゴム製です。この交差点を通過して登下校する児童が多く、また車の交通量も多いため、横断歩道で信号を待っている間の安全が確保できません。車の進入を防ぐ対策を強く要望します。	福岡県南筑後県土整備事務所	・車止めを強度が高い物へ更新しました。	完了
12	天領小	諏訪町1丁目(国道389号線)	国道389号線の藤満石油横の交差点は、車の進入を防ぐ対策が全くされていません。車の往来が激しく、大型トラックもかなりの台数が通っています。藤満石油横と(株)セフティハウス横は、営業などの関係から対策は難しいですが、交差点の残り2カ所は車の進入を防ぐ対策を早期に行っていただくよう、強く要望します。	福岡県南筑後県土整備事務所	・車止めを設置しました。	完了

通し番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
13	駿馬小	米生町1丁目	橋が火災の被害に遭い通行止めとなっている。通学路として使用していた児童は現在迂回している。迂回路となった道路も法面が大雨で崩落の危険があるため、片側通行止めとなっている。橋の早期復旧をお願いします。	土木管理課	・安全確認後、通行止めを解除しています。	完了
14	駿馬小	神田町 (鉄道敷きのトンネル南側から万田坑までの道路)	道路が狭く坂になっており、雨が降ると南側の高台から雨水が道路西側の側溝に流れ込み、すぐに水位が高くなる道路と側溝の区別がつかなくなり、児童が落ちる危険性があります。ガードレール等の安全設備を設置していただきたい。	土木建設課・教育委員会	・地元関係者と協議し、ガードレールを設置します(R5年度に一部、施工済み)。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	R5年度に暫定的な対策完了
15	駿馬小	黄金町1丁目201	記念グラウンドから保養院側の道に出る突き当たり、左右から来ている車や歩行者を確認できるカーブミラーがない。	土木建設課・教育委員会	・徐行により目視確認できるため、カーブミラーは設置しません。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
16	駿馬小	馬場町197番地	カーブミラーが片方しかない。	土木建設課・教育委員会	・徐行により目視確認できるため、カーブミラーは設置しません ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
17	駿馬小	馬込町1丁目134番地	通路が狭く、交通量も多い。高専生の自転車が1年生児童に接触する事故があった。	土木建設課	・有明高専に安全運転について学生への指導のお願いをしました。	完了
18	駿馬小	神田町195 (県道787)	車道が狭く交通量も多い。車がスピードを出しておりバスも通る。児童は歩行者用トンネルを利用するが車がトンネルを通過した後すぐ左側から出てくる歩行者が見えにくい。	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・路面標示等の安全対策を実施済みです。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
19	駿馬小	馬込町2丁目52	車がスピードを出す。	大牟田警察署	・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。	完了
20	駿馬小	馬込町1丁目71付近	登校時に児童が用水路側を歩行する。用水路に網などの安全対策をお願いしたい。	土木管理課・教育委員会	・転落防止対策としてガードパイプを設置しています。網については、水路の維持管理の必要から設置できません。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
21	駿馬小	馬込町2丁目163	T字路の南側から自転車が降りてきた場合、左から来た自動車等との事故の恐れがある。ヒヤリハットは多数ある。カーブミラーの設置をお願いしたい	土木建設課・教育委員会	・カーブミラーの設置場所がないため、設置できません。交差点があることを示す路面標示(クロスマーク)を行いました。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
22	駿馬小	沖田町29	一部町交差点に信号機が設置されて以降、自動車の利用が増加し、その車両のスピードが速すぎる。取り締まりを強化していただきたい。	土木建設課・大牟田警察署・教育委員会	・速度規制がないことから、速度取締りはできませんが、ドライバーに注意喚起する路面標示(止まれの強調標示・速度落とせ)を行いました。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
23	天の原小	新勝立町5丁目57付近	道幅が狭く、見通しが悪い。 大雨の際、北側斜面から土砂崩れが起こりやすい	土木管理課・教育委員会	・道路は整備済みです。 ・法面は私有地であり、市では対応できません。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
24	天の原小	新勝立町5丁目85番地 (県道大牟田植木線)	県道大牟田植木線(勝立地区)には、横断歩道はあるが、車の往来が激しくスピードも出ており、車が殆ど止まってくれない状況である。そこで、信号機を設置していただきたい。	大牟田警察署・生活安全推進課・教育委員会	・押しボタン式信号機の設置を県警本部に上申しましたが、認められませんでした。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
25	天の原小	萩尾町1丁目299 (県道787号線)	交通量も多く、点滅信号になっていて双方向から車が進入するため、横断歩道を渡るタイミングが分かりづらい。	大牟田警察署・教育委員会	・交差点から南側方面の道路を一方通行とする地元の合意形成により、既設信号機の定周期運用の検討が可能です。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
26	天の原小	笹原町2丁目260	交通量が多く、車道も狭く、グリーンゾーンまで車のはみ出して走行している。	土木建設課	・カラー舗装、路面標示が薄くなっている箇所については、更新を行いました。	完了
27	天の原小	笹原町1丁目54	交通量が多く、車道も狭く、グリーンゾーンまで車のはみ出して走行している。	土木建設課	・注意喚起のため路面標示「学童注意」を設置しました。	完了

通し番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
28	天の原小	新勝立町6丁目33	道幅が狭く、交通量も多い。 大雨の際、東側斜面から大規模な土砂崩れがあった。	土木管理課・土木建設課・教育委員会	・道路は整備済み。 ・法面は私有地であり、市では対応できません。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
29	玉川小	櫛野2586～2860番地 (県道124号線 金山櫛野線)	黒尾公民館付近から荒尾方面に下った歩道。道路は、交通量が多く、スピードを出している車も多い。一部、歩道はあるが幅30cmもないくらい狭く、草も生い茂っていてとても歩きにくい。歩道がない部分は、車がスピード出して走っているすぐ横の狭い路側帯の部分を歩いている状況である。歩道の整備をぜひお願いしたい。また、横断歩道がなく、朝の登校時に子どもたちが歩道側に渡れないので、横断歩道の設置をお願いしたい。	福岡県南筑後県土整備事務所・大牟田警察署・教育委員会	・区画線の更新、除草を行いました。 ・横断歩道については基準を満たさないため、設置できません。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
30	玉川小	櫛野(県道3号線)	県道3号線。旧勝立中学校前より西へ行く道路。交通量がとても多いが、歩道も車道も狭い。大型トラックも頻繁に通る、大型なので道幅ぎりぎりになり、歩道に車がすれすれまで接近する。歩行者は非常に危険な状態になっている。	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・一部区間について歩道設置事業を進めております。 ・事業区間について今年度に区画線の更新を暫定的な対策として行います。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	R5年度に暫定的な対策完了
31	玉川小	櫛野(県道3号線)	県道3号線。櫛野の交差点より、教楽来方面に下った横断歩道。この道は、交通量が多く、スピードを出している車も多い。押しボタン式の信号機があるが、スピードを出しているために停車できずに赤信号になっても通過してしまう車も多い。	福岡県南筑後県土整備事務所・大牟田警察署	・区画線の更新、除草を行いました。 ・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。	完了
32	大牟田中央小	上官町2丁目 (上官町2丁目交差点付近)	上官2丁目交差点付近は、登校の時間に車や自転車の交通量が大変多い。令和2年度、交差点を通る中学生の自転車と本校児童の接触があった。見守り隊の方や警察官の方が毎朝安全指導を行っていただいている。	福岡県南筑後県土整備事務所	・車止めを設置しました。	完了
33	大牟田中央小	常磐町2丁目 (国道208号線から主要道路大牟田植木線に入り、築町パーキング横から山上町のマンションに行く途中の道)	国道208号線から上官方面に入る県道から山上町のマンションに行く通学路は、狭く曲がり角もあり、見通しがきかないため死角になりやすく危険である。	教育委員会	・学校にて交通安全教育等行うとともに、注意して通行するよう指導しています。	完了
34	大牟田中央小	上町1丁目 (国道208号線から主要道路大牟田植木線に入り、上町交差点から西宮浦町に通じる市道。)	上町交差点から西宮浦町に通じる市道は、坂道になっていて車が加速しやすい。朝夕の交通量も多く、自転車も多く通るので、白線の内側を歩くのも怖いときがある。また、トラック等の停車で見通しがきかない時がある。	大牟田警察署	・要望箇所の標識と標示は、建て直し及び塗り直しを行いました。	完了
35	大牟田中央小	不知火町1丁目 (国道208号線不知火町1丁目交差点内横断歩道)	国道208号線にかかる交差点のため朝夕の交通量も多い。右折車やスピードを出した車が多いので、横断歩道を通るときも怖さを感じる、また、車にバイクや自転車の交通事故も毎年起こっている。	国道事務所・大牟田警察署・教育委員会	・防護柵の設置に向けた現地調査を行いましたが、自転車の交通を阻害する可能性があるため、柵の設置はできない状況です。 ・警察で交通指導、取締りを実施しています。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
36	大牟田中央小	原山町181番地 (延命公園前からカフェ外苑前を通り、上官交差点に向かう市道)	延命公園前からカフェ外苑前を通り、上官交差点に向かう市道は、朝夕の交通量がとても多く、スピードを出した車が多い。道幅は狭く、自転車も多く通るので、カラー歩道の白線の内側を歩くのも怖いときがある。	土木建設課	・警察と協議を行い、路面標示を行いました	完了
37	大正小	小浜町2丁目3番地	三差路で、車が一時停止をせずに通り過ぎることが多いため、危険。	大牟田警察署	・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。	完了
38	大正小	小浜町1丁目5	見通しが悪いので、左右から車や自転車等がきているか分かりにくく危険。車が一時停止をせずに通り過ぎることが多いため、危険。	土木建設課	・交差点部に路面標示(クロスマーク、ドット)を設置しました。	完了
39	中友小	新地町1番地付近	屋根の破損がひどく、風の強い日など通行中の児童の危険が予想されます。持ち主に連絡して、屋根の修理をしていただきたい。	建築住宅課・教育委員会	・居住実態があることから、行政としては、対応できません。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了

通し番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
40	中友小	新地町3番地	中友公園内の低木の剪定。外からの植え込みが高く、樹木や草花が伸びると中であそんでいる子どもたちの様子が見にくいと考えられます。	都市計画・公園課	・剪定を実施しました。	完了
41	中友小	本町1丁目2番地付近	数年間、屋根や壁がいつ落ちてもおかしくない状態です。また、通学する子どもは少ないのですが校区なので通る可能性はあります。	建築住宅課・教育委員会	・引き続き、所有者に適正な管理をお願いしています。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
42	中友小	新地町3番地	中友公園の低木の剪定。外からの植え込みが高く、樹木や草花が伸びると遊んでいる子どもの様子が見にくいと考えられます。	都市計画・公園課	・剪定を実施しました。	完了
43	中友小	新地町3番地	中友公園東側で大正小学校へ向かう路でスピードを出す車が多い。	土木建設課・大牟田警察署	・速度落とせの路面標示を実施しました。 ・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。	完了
44	中友小	中友町	歩道の植え込みが高く、樹木や草花が伸びると歩いている低学年の子どもがちょうど隠れる状態になります。	土木管理課	・令和2年度に植えこみを撤去しました。引き続き除草等の維持管理を実施しています。	完了
45	明治小	大黒町1丁目34番地 (大黒町の交差点付近)	家屋が壊れかけている。	建築住宅課	・解体済みです。	完了
46	明治小	明治町2丁目21(学校周辺の道路)	一方通行を無視して通行してくる車が多いので、道路に矢印を書いて欲しい。また、横断歩道やグリーンベルトも薄くなっている。	土木建設課・大牟田警察署・教育委員会	・横断歩道の更新を行いました。 ・一方通行規制の標識の増設を上申していますが、工事は来年度以降の予定です。 ・カラー舗装は認識可能ですので更新の予定はありませんが、外側線は消えているため更新しました。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
47	白川小	下白川町1丁目146番地 (西鉄天神大牟田線西側道路)	一時停止の標識が上下とも設置されているが、停止せず走行する車が多い。白川小学校から下校する際、(東から西)、踏切を渡り終えて横断する際、横断歩道がなく危険である。	大牟田警察署・教育委員会	・交通指導取締り、警ら活動を実施します。 ・横断歩道は、設置基準を満たしていないため、設置できません。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
48	白川小	柿園町1丁目16番地 (西鉄天神大牟田線京町踏切手前三叉路 タイコウパーキング角)	エパーライフ新栄町駅前式番館の前を通り、レジデンス新栄町に下校する児童が、この三叉路を通る際、踏切方面から来る車が見えづらく危険である	土木建設課	・路面標示「歩行者注意」を設置しました。	完了
49	白川小	長溝線 セブンイレブンから「日の出町三」(ガリバー)の交差点まで	通町方面を通らず、抜け道として利用している車が多い。比較的通行量が少ないため、スピードを上げている車が多い。学校南門前で、毎朝交通指導をしてある見守り隊のかたから、「車がスピードを出していて、危険だ。」と連絡があったため、警察へ相談した。	教育委員会	・児童への指導や見守り活動等、学校側での対応を行っています。	完了
50	平原小	平原町333番地	石垣が崩れそうで、登下校時に大変危険。	土木管理課・建築住宅課・教育委員会	・所有者に対応をお願いしています。危険性が増せば、通行止めの措置を行います。 ・引き続き所有者に適正な管理をお願いします。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	完了
51	平原小	平原町333番地	学童注意が横断歩道をこえたところにある。手前に大きくして欲しい。横断歩道の線も消えかかっている。(少し東門からの道とずれている。)	土木建設課・大牟田警察署	・横断歩道を更新しました。 ・区画線、路面表示の更新を行いました。	完了
52	平原小	平原町92番地3	平原饅頭前の横断歩道と、その手前のひし形マークが消えかかっている。車がスピードを出したまま通ることがよくある。	大牟田警察署	・横断歩道と予告標示の更新工事済みです	完了
53	平原小	龍湖瀬町9	歩道が狭く、どんな危険 車の通りも多いため、登下校時に大変危険。	土木建設課	・カラー舗装が薄くなっている箇所について更新を行いました。	完了
54	平原小	龍湖瀬町52-19	坂道から急に飛び出しそうで、大変危険。	教育委員会	・学校において安全指導等を行っています。	完了

通し番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
55	高取小	大字歴木1807付近 (高取小学校付近)	奥は、ため池になっており、ロープも切れた状態である。侵入しやすくなっており、大雨の際に増水して危険を伴うことも考えられる。	農林水産課	・市で令和4年8月に杭やロープの修繕を行いました。なお、令和5年1月にも確認しましたが異常ありません。	完了
56	高取小	大字歴木4-175付近 米の山病院前横断歩道	令和2年度 米の山病院前横断歩道を青信号で児童が横断中、東から西に進行する車の運転手が夕陽が目に入り横断中の児童に気づかずに、衝突しそうになった。	大牟田警察署・教育委員会	・柱のスペースが無いこと等により増灯や位置変更は困難です。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
57	高取小	歴木706	車が一台通るか通らないかの狭い道であるが、通行量が多く、中には、スピードを出して通っている車も見かけられる。	土木建設課・大牟田警察署	・通行する車両に対して脇道があることを注意喚起するため、路面表示「T字マーク」を行いました。 ・通行の車が保育園への送迎と考えられるため、保育園への注意喚起を実施しました。	完了
58	高取小	歴木752-2	通行量が多く、車がスピードを出していることが多い。歩道が狭く、ポールが立っているだけであるため、見守り隊の方から、ガードレールの設置が求められている。	土木建設課	・ガードレールを設置すると路肩が狭くなり通行できないため、既設ポールの間を増設し、間隔を狭くしました。	完了
59	高取小	歴木1807-160	カーブも多く狭い道である。カーブミラーが見えづらい。児童の登下校時は車の通行量もあり、離合する車が歩道に入ることもある。	土木建設課・教育委員会	・カーブは目視確認を第一に行い、ミラーは補助的にご利用ください。 又、外側線、カラー舗装が薄い箇所は、随時更新を行いました。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
60	三池小	歴木291番地	側溝の溝が劣化し、子供の足が入るくらい大きくなっている。溝に蓋を付ける、改修する等をお願いします。	土木管理課・教育委員会	・架設されてある蓋は古い蓋であるため数センチ手穴が大きい作りとなっておりますが、蓋の機能には問題ありません。破損等の機能劣化が生じた場合に交換いたします。一部交換済です。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
61	三池小	歴木290番地	田町交差点付近で、登下校時に子供が横断をしている。田町交差点から来た車からやや見えにくい。横断歩道の設置をお願いします。	土木建設課・大牟田警察署・教育委員会	・路面標示(クロスマーク)を設置しました。 ・横断歩道の設置については、歩行者溜りが無いなど設置基準を満たしていないことから設置は困難です。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
62	三池小	歴木284番地	側溝の溝が劣化し、子供の足が入るくらい大きくなっている。溝に蓋を付ける、改修する等をお願いします。	土木管理課・教育委員会	・架設されてある蓋は古い蓋であるため数センチ手穴が大きい作りとなっておりますが、蓋の機能には問題ありません。蓋と蓋とに隙間があるようですので、可能な場所については隙間をなくすように対応しています。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
63	三池小	新町191番地	側溝の溝が劣化し、子供の足が入るくらい大きくなっている。溝に蓋を付ける、改修する等をお願いします。	土木管理課・教育委員会	・架設されてある蓋は古い蓋であるため数センチ手穴が大きい作りとなっておりますが、蓋の機能には問題ありません。蓋と蓋とに隙間があるようですので、可能な場所については隙間をなくすように対応しています。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
64	三池小	今山2054	道幅が広く、車のスピードも速い。また、横断歩道もない。	大牟田警察署・教育委員会	・横断歩道については、交通量が少ない等の理由から設置は困難です。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
65	三池小	今山2130	脇に大きめの用水路があるが、ガードレールがない。	土木建設課	・ガードレールを設置した場合、道路幅員が狭くなり、通行に支障が出ますので、設置可能な箇所には、視線誘導標を設置済です。	完了
66	三池小	今山2112	道幅が狭い。側溝の蓋がないところがある。夏は草があり、側溝が見えなくなるところもある	土木管理課・土木建設課・教育委員会	・側溝は農業用水路となっており、維持管理のため、原則的に蓋の架設は行っていません。 ・除草は通行に支障がある場合に対応致します。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了

通し番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
67	三池小	新町44 (三池金山線)	下校時に子供から来ている車が見えない。また、北方向から来る車からも歩行者が見えない。普段は点滅信号であり、停止位置が離れているため、信号が変わっても進入してくる車も多い。	土木建設課・大牟田警察署	・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。 ・路面標示を行いました。	完了
68	三池小	新町121 (三池金山線)	児童の通学路が車道内にある。朝夕は交通量も多く、車のスピードも出ている	福岡県南筑後県土整備事務所	・路面標示等による安全対策を行いました。	完了
69	羽山台小	草木56番地付近 (市道10133蔵暇横木線 市道2034日の出町3丁目倉永線)	車や自転車の通行量が多い上、五叉路である。また、塀があるため見通しが悪いため、出会い頭の事故が予想される。また、道が細く、鋭角に左折・右折する際には歩行者や自転車が巻き込まれる恐れがある。	土木建設課	・警察と協議し交差点内の路面表示による安全対策を行いました。	完了
70	羽山台小	草木56番地付近 (市道2034日の出町3丁目倉永線 市道10136清六町畑中線)	車や自転車の通行量が多い。また、塀があるため見通しが悪いため、出会い頭の事故が予想される。また、道が細く、鋭角に左折・右折する際には歩行者や自転車が巻き込まれる恐れがある。	土木建設課	・警察と協議し交差点内の路面表示による安全対策を行いました。	完了
71	羽山台小	草木付近 (県道786号 手鎌三池線)	令和元年度に区画線による対策を講じられているものの、依然として朝の通勤通学の時間帯には、両方向から車、自転車、児童生徒の歩行者が大変多いため、車の離合が非常に難しい。特に傘を差す雨天時は大変危険である。また、数年前に歩道を緑色に舗装してあるが、交通量や速度超過の車両の多さを考えると、登下校する児童生徒にとっては、未だ危険が多い。	福岡県南筑後県土整備事務所・大牟田警察署・教育委員会	・令和元年度に警察・市・県と現地点検を行い、区画線等による対策を実施しています。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
72	羽山台小	三池11番地付近 (市道30276古城西ノ表線)	柵がないため、児童が側溝をのぞき込んだり、入ったりしやすく転落が予想される。また、雑草が茂っているため、足を踏み外しやすい。	土木管理課・土木建設課・教育委員会	・雑草が、通行の支障となる場合は、現地確認後に除草対応の検討を行います。なお、現時点で、一部転落防止策が雑草に覆われていることから、同箇所の除草を行いました。 ・地元関係者との協議のうえ、柵の設置を検討します。 ・学校において安全指導等を行っています。	R5年度に暫定的な対策完了
73	羽山台小	三池444 (市道30519号 松山竹原線) (市道30302号 桜台団地2号線)	カーブミラーの設置はあるが、左方向に対応していない。左方向から通りに入って来た車には、歩行者が確認しづらい。	土木建設課・教育委員会	・交差点の手前で一旦停止して徐行すれば、目視で確認できるので、カーブミラー設置の予定はありません。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
74	羽山台小	三池306 (市道30276号 古城西ノ表線) (市道30277号 楠木線)	用水路に柵がない。子供が用水路に落下した。	土木建設課・教育委員会	・道路幅員が狭くなり、車両の通行に支障が出ますので、ガードレールの予定はありません。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
75	羽山台小	草木365 (県道786号線)(西鉄銀水駅付近)	倒壊しそうな建物	建築住宅課	・解体済みです。	完了
76	羽山台小	三池295	壊れそうな空き家	建築住宅課・教育委員会	・利用実態があることから、行政としては対応できません。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
77	羽山台小	草木587付近 (羽山台小学校学童保育所付近)	カーブで減速しない車が多い。 (路面に減速の表示をして欲しい)	土木建設課・教育委員会	・住宅地内の路面標示は走行時に騒音が発生する場合があります。設置には、地域の同意が必要となります。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
78	羽山台小	三池461-18 (竹の原公民館付近)	フェンスが取り外されている。	土木管理課	・災害復旧工事が終了し、フェンス設置済みです。	完了
79	羽山台小	三池12の14 (県道786号線)	通学路に面する個人宅の外壁が、ひび割れている。	土木管理課・教育委員会	・所有者に外壁の改善をお願いしています。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
80	羽山台小	草木197 (県道786号線) (西鉄銀水駅自転車置き場付近)	背丈ほど伸びた草木が歩道を塞いでいる。	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・私有地の草木になりますので、土地所有者対応が基本となります。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
81	羽山台小	草木901 (県道785号線) (草木八幡宮の通り)	登校時間帯の交通量が非常に多く、車、高校生の自転車が道路の両側を多く行き交う。車はスピードを出している場合が多い。そこに児童が歩くため、甚だ危険な状態である。また、雨天時は傘を差すため、余計に危険が増す。	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・令和元年度に交通管理者及び大牟田市と現地点検を行い、区画線等による対策を実施しております。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
82	羽山台小	三池536 (竹の原団地公園)	見通しが悪い、黒矢印方向からの車が見えない。	土木建設課・教育委員会	・カーブミラーが設置されています。原則注意しながら通行してください。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
83	羽山台小	草木579 (羽山堤の南側)	柵の幅が広く、木が茂っている。砂利で滑りやすい	農林水産課・教育委員会	・通学路ではないので、通常の維持管理・補修の要望として対応します。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
84	羽山台小	草木815 (草木上交差点近く)	急な坂道のため、その坂を登ってきた車は一旦停止しにくく、県道にフェンダー部分は飛び出してしまうため、特に自転車との接触による事故が多い場所である。「児童多し注意」の看板が電気店の東側にあるが、坂道からは見えない。注意を喚起する看板を坂道に設置してほしい	土木管理課・土木建設課・教育委員会	・運転者の安全努力義務範囲の看板、標識設置は標識の乱立を招くため市では設置致しません。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
85	羽山台小	三池380 (県道786号線) (小野胃腸科内科医院近く)	スクールゾーンの道路が斜めになっている。水路に設置されたガードレールが不十分で、実際に子供が落ちたことがある。	福岡県南筑後県土整備事務所	・令和3年度防護柵等の安全対策を実施完了しました。	完了
86	羽山台小	三池115 (田隈中学校付近)	手入れされていない空き家 道路に木が伸びており、日中も暗い	教育委員会	・注意して通学するよう指導しています。	完了
87	羽山台小	草木丁目137 (県道786号線)	踏切の遮断機が降りる回数が多いため、見守り隊に立っていただきたいが人数が不足している。	教育委員会	・見守り活動、安全指導等、学校での対応を行っています。	完了
88	羽山台小	三池292	登校時に車の交通量が多く、速度も超過している。また、左折、右折の際も一旦停止や減速が不十分な車が多い。児童の通行、横断ともに危険な状態。見守り隊が1名立っているが、2名ほしい箇所である。	教育委員会	・見守り活動、安全指導等、学校での対応を行っています。	完了
89	羽山台小	三池292 (県道786号線と国道208号線)	直進だけでなく左折、右折の車が多い。時差式信号機ではあるが、黄色から赤信号になっても急いで突っ込んでくる車が多い。	大牟田警察署	・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。	完了
90	羽山台小	三池480-70 (三池上白川町2丁目線と 桜台団地2号線)	裏道として利用する車が多く、交差点で右折左折する車の速度が速い。点滅信号はあるが、停止線できちんと停止する車は少ない。角に公園があるため、児童が集まりやすい場所である。	大牟田警察署	・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。	完了
91	羽山台小	歴木434-2 (築島古城線)	・左折、右折する車が多く、速度も速い。	教育委員会	・注意して通学するよう指導しています。	完了
92	銀水小	大字田隈156-1番地	交通量が多く、歩道も狭いため、注意喚起の点滅信号等の設置をお願いしたい。	大牟田警察署・教育委員会	・R4年度に田隈中からも安全対策の要望を受けています。 ・既に、道路管理者と協議のうえ区画線設置などの対策を実施しています。交通実態の調査を行い対策について検討します。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
93	銀水小	田隈288-3	朝夕の車の交通量が多く、歩道も狭いため、横断歩道もしくは注意喚起の停止線等の設置をお願いしたい	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・三池病院～市道交差点までについては令和3年度にカラー舗装の更新を実施しております。また、県道部カーブミラーについては破損しているため更新を行いました。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
94	上内小	大字四箇新町2丁目1番地付近 (県道10号線)	四箇の信号にある横断歩道が消えたり薄くなっている。児童が安全に横断するために、横断歩道をドライバーがはっきりと判別できるように、塗装していただきたい。	大牟田警察署	・横断歩道の更新を行いました。	完了

通し番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
95	上内小	大字四ヶ481-5番地付近	四箇の信号付近から川床地区へ入る道は細いが、県道から入ってくる自動車がスピードを出して通っている。登下校児童が事故に遭わないためにも、車道と歩道を区別していただく等事故防止の手立てをお願いしたい。	土木建設課	・交通管理者と協議を行い、路面表示(外側線)を行いました。	完了
96	上内小	岩本529~595-3	既に開通しているバイパス区間(岩本Ⅱ期工区)より南側の現道区間について、見通しも悪く一部歩道が整備されていない箇所もあるため、通学する児童等の安全性が確保されていない	福岡県南筑後県土整備事務所	・令和3年度防護柵等の安全対策を実施完了しました。	完了
97	上内小	上内1630 (県道10号線沿い)	県道10号線は交通量が多く、車がスピードを出しがちである。上内宮前バス停を利用する児童へ車が飛び込んでこないか心配である。ガードレールの設置等の事故防止対策を行っていただきたい。	福岡県南筑後県土整備事務所	・令和3年度防護柵等の安全対策を実施完了しました。	完了
98	上内小	県道10号線沿い	県道10号線は交通量が多く、車がスピードを出しがちである。児童の登下校安全に歩行できるように、歩道の両側にガードレールを設置していただいた。	福岡県南筑後県土整備事務所	・令和4年度防護柵等の安全対策を実施完了しました。	完了
99	上内小	上内3215-3(県道10号線)	児童は登下校時、広瀬の信号をよく利用するが、県道10号線の直線部分で、車がスピードを出しやすい。児童の登下校時、車側が赤信号でも止まらず通り過ぎることが何度もあった。取り締まりの強化や警告表示等、交通ルールを守る対策を行っていただきたい。	福岡県南筑後県土整備事務所・大牟田警察署・教育委員会	・交通指導取締り、警ら活動の実施検討は可能です。 ・交通管理者と協議を行い安全対策を実施しました。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
100	上内小	岩本2137	昨年度の大雨で橋が壊れてしまった。通学時迂回することになるので、通常の通学路を通ることができるように早く復旧していただきたい	土木建設課	・復旧工事が完了しました。	完了
101	上内小	上内1575-1 (県道10号線)	学校へ出入りする正門の見通しが悪いため、県道10号線を走る車(上内峠方面から下ってくるのでスピードが出がち。)や登下校中の児童と接触しないか心配である。(特認校のため車で送り迎えする家庭がある。)看板等で注意喚起を行っていただきたい。	教育委員会	・学校において安全指導を行っています。	完了
102	上内小	四ヶ 2381 番地付近 (県道10号線)	上内峠を越えて四ヶ方面に下っていく車のスピードが早い。危険箇所付近(中尾バス停)はカーブしており、スピードを出しすぎた車がバスを待つ子どもたちがいる歩道の方に飛び込んでこないか心配である。地域の方々や見守り隊の方も憂慮している。ガードレール等、事故防止対策やドライバーに向けた注意喚起をしていただきたい。	福岡県南筑後県土整備事務所	・地元関係者、交通管理者、西鉄バスと協議を行い、防護柵等の安全対策を実施完了しました。	完了
103	上内小	四ヶ新町2丁目1番地付近 (県道10号線)	花ぶらす館付近の交差点で、南関インターを行き来する車が多く、スピードが出がちである。以前、交差点の電柱に車が追突する事故も起きている。バスを利用する子どもたちを守るためにガードレール等事故防止の対策を取っていただきたい。	福岡県南筑後県土整備事務所	・防護柵等の安全確保についての対策を施工完了しました。	完了
104	吉野小	大字宮崎2493番地	原田屋側は路肩が狭い。反対側の歩道を歩こうにも横断歩道がないので歩けない。怒縄田~亀崎信号までの横断歩道がない。横断歩道を作ってほしい。(押しボタン式)	大牟田警察署・教育委員会	・警察にて検討しましたが、要望箇所への横断歩道の設置は困難です。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
105	吉野小	岩本2963	歩道の幅が狭く、時間帯によっては交通量が多い。	土木建設課	・路面表示「学童注意」を行いました。	完了
106	吉野小	宮崎2830	Y字道路になっており、渡る際には注意が必要。	土木建設課・教育委員会	・本通り(バス路線)の路肩に区画線(破線)を設置し、道路の主従を明確にしています。注意して通行してください。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
107	吉野小	宮崎2830	大きい道路から東西に延びる道路横に用水路がある。手すりがない	土木管理課・土木建設課	・道路幅員が狭く、ガードレールを設置すると車両の通行に支障が出るので、地元協議のうえ視線誘導標を設置済みです。	完了

通し番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
108	吉野小	宮崎2959	バス停付近の歩道が狭く、バス停車時に子どもが歩くスペースがない	土木管理課・教育委員会	・路側帯が狭いが、用地や地形上、これ以上の拡幅は困難な状況にあります。道路対面には歩道があるため、安全を考慮してできるだけ歩道の利用をお願い致します。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
109	吉野小	吉野733	北吉野から3差路までの歩道が非常に狭い。	土木管理課・教育委員会	・既に用地を最大限に活かした形状となっており、これ以上の拡幅には隣接地の協力や買収が必要なため困難です。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
110	吉野小	吉野903	倉永病院前の3差路は、高校生等の自転車や車が多い。歩道上に駐車があると子どもが歩道を歩けない	教育委員会	・学校において安全指導を行っています。	完了
111	吉野小	白銀784	歩道が狭い。白銀保育園の送迎の車が朝は頻りに駐車場に入りにしているため、注意が必要	土木建設課・教育委員会	・学校において安全指導を行っています。 ・保育園に連絡します。	完了
112	吉野小	白銀289	新大牟田駅南側の造成工事始まり、元々道が狭く、大陶洋瓦前は用水路があり危険。元つるやラーメン横は歩くときも危険を感じる事がある。	土木建設課	・造成工事に伴い道路拡幅が完了しました。	完了
113	倉永小	倉永663-2番地	昼間でも薄暗く、狭いので人との離合がやっとなのである。薄暗くて怖いので昼間も電気をつけてほしい。	土木管理課・教育委員会	・現在、夜間に街路灯を点灯しております。当該通路は、延長も短いことから、昼間の視界は確保できていると判断しております。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
114	倉永小	倉永668-1	道路も路側帯も狭い。朝夕は地域住民だけでなく、抜け道として利用する人も多い。	教育委員会	・学校において安全指導を行っています。	完了
115	倉永小	倉永 1179	見通しがよく直線道路なので車はスピードが出ている。歩道はあるものの一人しか歩くことができず、少しでもよろけると道路に落ち、車と接触する可能性あり。ガードレールはない。	教育委員会	・学校において安全指導を行っています。	完了
116	手鎌小	手鎌142-7~手鎌1380-3番地(セブンイレブン大牟田手鎌店~サンアビ入り口交差点を結ぶ道路)	通学路のせまい道を車が速い速度で子どもの横を通り過ぎていく。グリーンベルトがあるが、薄くて分かりづらい場所があり、子どもがそこから車道側にはみ出すと、車にひかれる心配がある。	土木建設課・教育委員会	・R2に一部更新済です。カラー舗装及び区画線(「外側線」)が薄くなっている箇所の更新を行いました。 ・学校において安全指導を行っています。	完了
117	手鎌小	手鎌142-7~唐船373-1(セブンイレブン大牟田手鎌店~唐船東交差点を結ぶ道路)	多くの児童が通う通学路である。道幅が狭いが交通量は多い。直線道路であるため車の速度も上がりやすい。バイパスにつながる道でもあり、道の途中に大型のトラックの駐車場もあり、大型のトラックも通る道である。	土木建設課	・R2に一部更新済です。カラー舗装及び区画線(「外側線」)が薄くなっている箇所の随時更新を行いました。	完了
118	手鎌小	草木~手鎌(西鉄銀水駅~手鎌交差点を結ぶ道路(手鎌三池線))	国道から西鉄銀水駅を通過して、大正町方面(または沿岸道路につながるバイパス方面につながる)道路であり、交通量は時間帯によって非常に多い。道幅が狭く、車がすれ違う際には、徒歩や自転車等の人は、かなりの危険を感じる道路である。児童が通う通学路である。大型のトラックも通る道である。	福岡県南筑後県土整備事務所	一部区間について、区画線の引き直し等、安全対策を行っております。	完了
119	手鎌小	手鎌395(手鎌小学校入り口交差点~手鎌小学校への道路)	学校のすぐ近くの交差点であり、通学路で通う児童も多い。歩道も狭く、車が通ることによる側溝の段差や劣化も見られる。	土木管理課	・側溝の段差については、損傷及びガタツキの度合いが大きい箇所について、補修を行いました。	完了
120	宅峰中	右京町1番地(宅峰中学校正門前路上)	宅峰中学校正門前の路上において、排水溝が道路中央付近に設置されているが、舗装の一部に凹みがあるために、降雨の際に排水できずに大きな水溜まりができ、生徒・教職員だけでなく来校者(施設開放利用者等)からも通行の妨げになっている。また、車両が通行する際に、徐行して通行しても水飛沫が周辺住宅に及ぶこともある。	土木管理課	・滞水の解消には全体的な舗装改良が必要となります。地元要望(地域及び沿線の方の同意)を含めた陳情書の提出が必要となりますので個別に対応をお願い致します。	完了
121	宅峰中	谷町4番地先(市道40562 山上町谷町2号線上)	山上コアマンションから降りてくる坂がとても急であり、停止線も消えかかっている。また、カーブミラーが1カ所のみ設置されているが、見通しが悪い。	土木建設課・大牟田警察署	・停止線の更新工事を行いました。	完了

通し番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
122	宅峰中	浄真町164番地1	売地のため、空き家となっており、門扉も常に開放状態のため、侵入可能。放火等の防犯上の問題がある。	生活安全推進課	・解体されています。	完了
123	宅峰中	天領町1丁目145番地1先(県道790 一部三川線)	天領小学校北西の交差点の歩行者用信号機の設置が不十分なため、登下校の際に、自転車通学者は車両用信号で確認できるが、歩行者用信号(点滅信号)がないために、渡るタイミングが難しい。また、交差点付近には樹脂製反射ポールが設置しているが、自動車等の事故により、車両が歩行者等の待機場所へ突入することが予想されるため、鉄製・コンクリート製の車輪止め(防御施設)の設置の検討が必要。	福岡県南筑後県土整備事務所・大牟田警察署・教育委員会	・車輪止めについては地元、警察と協議を行い、強度が高い物へ更新しました。 ・警察にて令和4年度に信号機を増設しました。未設置の北西側1か所については、警察にて審議検討中です。 ・学校において安全指導等を行っています。	R5年度に暫定的な対策完了
124	宅峰中	諏訪町2丁目(国道389号線 諏訪町2丁目交差点)	歩行者用信号機が西側(下校方向)のみ設置されており、登校時横断する東側に未設置である。国道に面しており、車の往来が激しい道路を渡る際、歩行者用信号機には信号の変わる際に点滅があるため、変わるタイミングもわかるが、車両用信号のみ設置のため、分かりづらい。	大牟田警察署	・歩行者用信号機を設置済みです。	完了
125	宅峰中	上官町4丁目2番地先(市道2039 上官町2丁目宮山町線)	真道寺町から上官2丁目へ抜ける道路沿いに指定暴力団浪川会事務所がある。	生活安全推進課	・事務所は解体工事が終了し、現在は市が管理しています。	完了
126	宅峰中	船津町326の3	有明海沿岸道路三池港IC開通後、交通量も増加している路線であり、JRを横断する船津踏切においては歩道が整備されていないため、通学する児童等の安全性が確保されていない	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・踏切を拡幅し歩道設置に向けて踏切改良事業を進めております。 ・暫定的な対策として踏切前後に注意を促す標示施設の設置を行います。 ・学校において安全指導等を行っています。	R5年度に暫定的な対策完了
127	松原中	小浜町(小浜町-新地町-西浜田町交差点までの県道)	大雨時に道路冠水の可能性あり	土木管理課・教育委員会	・降雨により排水処理できる量に限界はありますが、雨水枡などの目詰まり等があれば対処していきます。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
128	白光中	椿黒町32番地	歩道が狭い。車がスピードをだす。電信柱が歩道にある。歩道を広げて、電信柱を撤去してほしい。	大牟田警察署	・交通指導取締り、警ら活動を実施しています。	完了
129	宮原中	天童町70番地	2つの道が合流する見通しが悪い坂道。交通量も多いため、出会い頭の事故の危険。グリーンベルトを設置してほしい。	土木建設課・教育委員会	・カラー舗装の予定はありませんが、区画線が薄くなっている箇所は更新を行いました。 ・学校において安全指導等を行っています。	完了
130	宮原中	天童町58-2番地	空き家の庭木の影響のためか、壁がひびが入り、傾きだしている。倒壊の危険あり。	建築住宅課・教育委員会	・引き続き、所有者に適正な管理を依頼します。 ・学校において安全指導を行っています。	完了
131	宮原中	天童町128番地	狭く、見通しが悪い坂道。グリーンベルトを設置していただきたい。	土木建設課	・警察・地元関係者と協議のうえ、カラー舗装を実施しました。	完了
132	宮原中	萩尾町1丁目	自転車通行帯を塞ぐように草木が生い茂っている。除去をお願いしたい。	土木管理課	・安全の確認及び除草を実施しました。	完了
133	宮原中	大字勝立600番地	交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く、自転車通行帯や歩道も狭い。トラックなどの大型車の通行も多く、スピードを出す車も多い。舗装が剥がれていたり、草木が茂っていたりするところもあり、歩道の路面状態が悪く、危険である。草木の除去や舗装を直すなど、お願いしたい。	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・同路線は事業実施中(R8年度完了予定)。事業完了後に検討いたします。舗装の更新については検討いたします。また、道路部の除草等については随時実施しています。 ・学校において安全指導を行っています。	完了
134	歴木中	歴木537番地付近	車がスピードを出すので、歩行者が危険である。制限速度を下げしてほしい。以前死亡事故が発生している。	大牟田警察署	・同所は、30kmの最高速度規制区間です。 ・交通指導取締り、警ら活動を実施します。	完了
135	歴木中	歴木525番地付近	横断歩道が無い。	大牟田警察署・教育委員会	・横断歩道の設置基準を満たしていないため、横断歩道の設置は困難です。 ・学校において安全指導を行っています。	完了
136	歴木中	今山	車の通りが多く、車がスピードをだすので、いつ事故が起きてもおかしくない。	福岡県南筑後県土整備事務所・大牟田警察署	・現場は、40kmの最高速度規制区間です。交通指導取締り、警ら活動を実施します。 ・交通管理者と協議の上、安全対策をR4年1月に路面標示による安全対策実施済みです。	完了

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策	対応状況
137	歴木中	瓦町 通町2丁目交差点付近	歩道が狭く、通勤時の車が多くて、少しゆるやかなカーブもあり、歩道が狭いので、危険だと思う。	土木建設課・教育委員会	・減速を促す路面標示等の安全対策を実施しています。 ・学校において安全指導を行っています。	完了
138	田隈中	大字田隈425番地	国道208号線から大牟田高校正門前を抜ける道路から県道786号線の田隈信号へ抜ける一方通行の道路	教育委員会	・学校において安全指導を行っています。	完了
139	橘中	大字橘664番地1 (橘中学校北側 学校の隣)	通学路脇の空き家が老朽化しており、屋根瓦が落ちそうな状態です。特に梅雨時、豪雨、強風時に倒壊または瓦が落下する恐れがあります。道も狭く通学時に倒壊すると生徒が家屋の下敷きになり、人命が脅かされる大災害となることも考えられます。3年間お願いしておりますが、引き続き早急に家屋を撤去していただくように強くお願いいたします。	建築住宅課	・解体済みです。	完了
140	橘中	大字橘664番地1 (橘中学校北側四叉路)	学校北側の四叉路は、登下校時多くの生徒が通行しますが、カーブミラーが一つしかありません。カーブミラーで確認できない部分は、道幅が狭く見通しも悪いため、自動車や自転車と接触する可能性があります。特に北側から四叉路に入る場合、東側からくる自動車や自転車は、直前まで確認できません。そこで、四叉路の見通しをよくするため、カーブミラーの増設をお願いいたします。	土木建設課	・カーブミラーを設置しました。	完了
141	甘木中	大字甘木792-1番地	左側の車の見通しの悪さと、左折車との接触の恐れあり	土木管理課・教育委員会	・道路等の整備予定はありません。 ・学校において安全指導を行っています。	完了
142	甘木中	大字甘木696-1番地	左右の見通しが悪い。	土木建設課	・注意喚起のための路面標示(止まれ強調、クロスマーク等)の更新を行いました。	完了
143	甘木中	大字甘木485-3番地	踏切で急に道幅が狭くなり、車との接触の恐れあり	土木建設課・教育委員会	・踏切の拡幅予定はありません。 ・学校において安全指導を行っています。	完了