

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
1	みなと小学校	大牟田市船津町	市道	道幅が付近の道路より比較的広いため、車両のスピードが速い。今年度、車両の自損事故が発生	大牟田警察署・土木建設課	【実施予定】 ・グリーンベルト設置を行います。 【完了】 ・巡回・取締まりの実施	R8年度以降に完了予定
2	みなと小学校	大牟田市上屋敷町	市道	標識や停止線がなく、出合頭の事故が懸念される。	大牟田警察署	道路標示(ドットライン)等がないことから道路標示で対応。道路管理課へ依頼済み。	完了
3	みなと小学校	大牟田市上屋敷町	市道	不法投棄のゴミが放置されている。	環境業務課	写真の不法投棄について、排出者、近隣住民にポイ捨て及び不法投棄禁止の周知を行い、啓発後に写真のごみは撤去しております。 ・警告看板設置日:令和7年6月26日 ・不法投棄ごみ撤去日:令和7年7月7日	完了
4	駛馬小学校	駛馬幼稚園から南東に向かう道路	市道	車両の通行が多く、道幅が狭い。T字路では速度を落とさない車が多く、事故が懸念される。	土木建設課	・路面標示「止まれ」、クロスマークを設置しました。	完了
5	天の原小学校	新勝立町4-85-2付近の県道と市道の境目	県道	市道と県道の合流地点のレベルが低いため、降雨の際に大きな水溜まりができる。その水溜まりを避けるように、児童が県道側に飛び出すことがある。	県土整備事務所・土木建設課	【実施予定】 市道との取付け部については、対応を検討中です。	R8年度以降に完了予定
6	玉川小学校	玉川小学校前信号から玉川小学校までの通路	市道	細い道であるが、トラックや車の往来が多い。歩道のカラー塗装がはがれている。	土木建設課	・外側線およびグリーンベルトの更新を順次、進めていきます。(令和7年度外側線更新済み)	R8年度以降に完了予定
7	大正小学校	小浜町2丁目4-14(シュシュコロネ前交差点)	市道	通学時間帯の交通量が多く、車両のスピードも速い。東西に渡る道路には一時停止の規制があるが、南北にはない。南北にも一時停止の規制ができないか。	大牟田警察署	交通規制基準において全方向の一時停止規制は実施しておらず、実施しない	完了
8	中友小学校	西浜田町20番地	民有地	多くの子どもが通学路としている道路であるが、建物が古く危険である。窓ガラスが割れ、屋根や建物全体が朽ちている。	建築住宅課	バリケード設置済	完了
9	中友小学校	県道735号歩道(中友町交差点から西側)	県道	歩道の植え込みの植物が茂り、車両から児童の姿が確認できず、危険。	県土整備事務所	歩道巡視等による繁茂状況の確認を行っていきます。	完了
10	明治小学校	明治小学校正門前	市道	緑のカラー舗装が薄くなっている	土木建設課	グリーンベルトの更新を行いました	完了
11	明治小学校	明治小学校西側外壁	学校敷地	石垣状に並べられた石が崩れ、歩道上に転がっている箇所や不安定で崩れそうになっている箇所がある。	教育委員会	修復を行いました。	完了

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
12	白川小学校	大牟田市下白川町2丁目 (日の出町3丁目交差点)	国道	南北に走る国道、東西に走る市道が交わる交差点で、交通量もとても多い。その交差点の横断歩道を渡って登下校する小中学生も多い。特に朝の登校時間帯は、出勤の時間帯と重なるため、黄色信号で減速せずに交差点に侵入する車も時折見られ、横断歩道を渡るときに非常に危険である。以前、見守り隊の方が立ってくださっていたが、お亡くなりになってからは、そこに立つ方がいなくなった。教員による安全指導や保護者への協力依頼もしているが、可能であれば登校時間に警察の方に立っていただけると安心である。	大牟田警察署	朝の警ら活動における巡回の実施を行う。	完了
13	白川小学校	大牟田市上白川1丁目1-1 上白川公民館よこの道路	市道	付近に住宅が多く、登下校時には、児童がたくさん通るが、道路が交差しており、道幅が狭く、見通しも悪い。ミラーの設置や学童注意を知らせるものを設置することで安全対策が取られと考える。	土木建設課	【検討中】 ・地元代表者とカーブミラー設置に係る協議中です。	検討中
14	平原小学校	大牟田市平原町112番地5付近	市道	道路にガードレールがないため、児童が道の下に転落する危険性がある。	大牟田警察署・土木建設課	【検討中】 ・地元代表者と設置に係る協議を行います。	検討中
15	平原小学校	大牟田市平原町112番地5付近 (平原小学校入口交差点)	市道	道路上の「止まれ」の文字が消えている。多くの児童が前の道を横断するため、危険である。	大牟田警察署・土木建設課	・路面標示「止まれ」の更新を行いました。 ・R8年度に横断歩道・停止線の更新工事を行う 【R8年度以降に完了予定】	R8年度以降に 完了予定
16	高取小学校	高取小学校正門前道路 大牟田市歴木1807-58	市道	校門前の白線が消えかかっている、歩道と車道の区別がつきにくい。 道路に部分補修の場所が数か所あるため道路が凸凹しており、車の運転者がハンドルを取られやすく、危険。	土木建設課	【検討中】 ・舗装の修繕を検討中です。	検討中
17	高取小学校	大牟田市歴木 (高取小学校正門に続くカーブ道の歩道側)	市道 法面	法面ががけ崩れを起こしやすい。子供が歩く路側帯側になるので、補強してほしい。	土木管理課	道路のひび割れ状況等を確認したところ、現状で早急に対応が必要な状況ではないと思われるため、今後の道路の亀裂状況等を注視し、対応を検討していきます。	完了
18	高取小学校	高取小学校東門に続く道 大牟田市歴木1807-58	市道	人通りがほとんどない道路からこの道を通って児童が登校する。雑木林の木があるため、見通しが悪く危険。	土木管理課	雑木等の木により、通行を阻害している箇所については、伐採等を実施します。	R8年度以降に 完了予定
19	高取小学校	高取小学校北側、やすらぎの森付近、 長溝川沿い	市道	一部だけガードレールがなく、児童があやまって川へ転落する危険性がある。	土木建設課	【検討中】 ・地元代表者と設置に係る協議を行います。	検討中
20	高取小学校	高取小学校北側、長溝川沿い道路	市道	高取聖マリア幼稚園前から三池金山線に抜ける道で、交通量は多くないが、車道が狭い道のため、登下校中の児童に接触する恐れがある。注意喚起の看板はあるが、古く目立たないため、新しく注意喚起を呼びかける看板を設置してほしい。	土木建設課	・注意喚起看板の設置は行っていません。 ・路面標示「速度落せ」を設置しました。	完了
21	三池小学校	大牟田市大字新町140 の十字路から 317の県営新町団地の十字路 ※140番地は空き家	市道	この十字路を中心に不審者に小学生が後をつけまわされたり、体を触られそうになったりしたことが続いた。警察に通報した。	大牟田警察署	巡回の実施	完了

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
22	三池小学校	大牟田市今山1208番地付近 今山団地第一公園前	市道	歩道は設置してあるが、砂利が多く、歩道面がぼこぼこである。坂道でもあるため、登校している児童だけでなく、地域の方々も足を滑らせることがある。また、地域の方や見守り隊の方からも危険であるため、整備をしてほしいと声があがっている。	土木管理課	【検討中】 地域からも歩道の整備について、要望書をいただいているため、他の要望箇所との優先順位を確認しながら対応を検討します。	検討中
23	羽山台小学校	大牟田市草木449番地付近(市道草木 中尾団地1号線)	市道	深い用水路があり、柵等がないため、転落の危険性がある。フェンス等の設置を希望する。	土木建設課	空石積みがあり、柵の設置が困難です。	完了
24	羽山台小学校	大牟田市三池59番地付近(市道楠木 線、古城西ノ表線)	市道	住宅の周りの水路があるが、ガードレール等がない部分も多く、児童はその周辺を通ったり遊んだりしているため、転落の危険性がある。	土木建設課	【検討中】 ・地元代表者と設置に係る協議を行います。	検討中
25	羽山台小学校	大牟田市三池568番地付近(市道築町 古城線)	市道	三池から大間神社方面への抜け道となっており、事故が頻発しているところであり、危険である。	大牟田警察署・土木建設課	・路面標示を設置しており、対策済です。	完了
26	羽山台小学校	大牟田市三池427番地付近(市道松山 竹原線)	市道	団地側の小道からその道へ出てくる車等も多いが、塀も高く、見通しが悪いため、危険である(ミラーなどがあるとよい)。	大牟田警察署・土木建設課	・見通しに問題がないため、カーブミラーの設置は行いません。 ・現在、速度規制は実施されていないが令和8年9月より生活道路の法定速度が30キロとなり、法定による規制が実施される。	完了
27	上内小学校	大牟田市大字上内1646付近 (屋山公民館そば)	市道	ガードレールと橋の間の隙間が広いので、転落の可能性はある。	土木建設課	隙間を埋める対策としてポストコーンの設置を行いました。	完了
28	上内小学校	大牟田市大字上内1646付近 (屋山公民館そば)	民有地	雑草が高く生い茂り、その中に廃車が放置され続けている。不審者が隠れる恐れがある。	農業委員会	農地所有者へ車両の撤去区及び除草のお願い文書の送付を行いました。	完了
29	上内小学校	大牟田市大字上内1592-1付近	民有地	竹が折れて道にかかり、児童にぶつかる恐れがある。	対応部署なし	民有地のため対応不可	完了
30	上内小学校	大牟田市大字四箇226付近	民有地	川や田に転落の恐れがある。	対応部署なし	民有地のため、対策不可。	完了
31	上内小学校	大牟田市大字上内1575-1付近(学 校前)	県道	上下ともに交通量が多い上に、下りの自家用車やトラックが下り坂のためスピードを出して通行している。歩道も狭いため、通行する車両との距離が近く大変危険である。	大牟田警察署・県土整備事務所	・薄くなった路面標示の更新については、令和8年度以降計画的に更新していきます。 ・現在、速度規制50キロにおいて規制実施中です。	R8年度以降に 完了予定
32	吉野小学校	大牟田市大字宮崎 怒縄田交差点	県道	交差点の横断歩道の白線が経年により消えかかっている。子どもたちが横断歩道を意識せずに渡ろうとするため、危険である。	大牟田警察署	横断歩道・停止線の更新を行いました。	完了

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
33	倉永小学校	大牟田市大字倉永1579付近	市道	道路が狭く、子供が脇道から飛び出す可能性があるため、危険回避のための方策が必要と考える。もともと、道路に「とびだし注意」などが示されているようだが、消えかかっている状況にある。	土木建設課	・路面標示「とび出し注意」の更新を行いました。	完了
34	倉永小学校	大牟田市大字吉野1344付近～1382付近	市道	幅が狭く、近くに高等学校や駅もあり、車をはじめ、自転車やバイクなども通り、交通量が多い。左右には、白線やグリーンベルトもあるようだが、消えている部分も多いため、再度塗りなおしをしていただきたい。	土木建設課	・外側線およびグリーンベルトの更新を順次、進めていきます。	R8年度以降に完了予定
35	倉永小学校	大牟田市大字倉永1069付近	市道水路	市道脇に用水路が流れており、大きくないため、降水量次第で道路冠水の可能性がある(令和6年度、道路冠水実績あり)。	土木管理課	現地は、令和4年度及び令和6年度に除草・浚渫を実施しています。今後も、状況を見ながら除草・浚渫を行なっていきます。	完了
36	倉永小学校	大牟田市大字倉永1307付近	市道	学校の前の道路である。道幅が狭いが、車のスピードが速いため、危険である。昨年度、グリーンベルトの対応を回答いただいている。速度規制の標識もあるが、速度オーバーと言える車が多い。線路側には「学童注意」の路面標示がある。山側にも速度への注意喚起がわかる表示を追加していただけないか。	土木建設課	・路面標示「学童注意」の設置を行いました。	完了
37	手鎌小学校	大牟田市手鎌748 交差点	県道	東西に走っている道路から、車が停止線を越えて勢いのついたまま歩道の切れ目まで出てくる。その際、子供がぶつかりそうになりそうなおことがあった。また、以前にここで大きな衝突事故があったことを聞いた。更なる安全対策を望む。	大牟田警察署	従道路において、対抗離合ができず、歩行者の滞留場所がないことから信号機の設置はできない道路状況である。	完了
38	手鎌小学校	大牟田市唐船395番地付近	市道	路側帯がせまく、電信柱もあるため、路側帯からはみ出して通るしかない場面もある。グリーンベルトの対応をしていただいているが、どうしても子供が通る道が狭く、危険である。電柱と壁の間がもう少し広がると通行がしやすくなる。	土木建設課	・区画線は薄くないため、更新を行いません。	完了
39	宅峰中学校	大牟田市宝坂町2丁目 大牟田アリーナ東側交差点	市道	また、生徒や近隣住人が徒歩や自転車で往来する際、危険である。車両の見通しも悪く、交差点への進入が大変危険である。	大牟田警察署	隣接信号機が近く、信号機の設置は困難である。	完了
40	宅峰中学校	大牟田市宝坂2丁目 おおむたアリーナ 交差点	市道	自転車が通る路側帯は、電柱がありどうしても車道にはみ出す。交差点でも膨らんでしまい学校に苦情がくる。	土木建設課・土木管理課	・自転車通路の計画はありません。	完了
41	宮原中学校	宮原坑駐車場付近T字路(大牟田市宮原町1丁目86-3、浄水場に下る手前のT字路)	市道	カーブミラーの上部分がミラーに垂れ下り、見えづらくしている。	土木建設課	・垂れ下がっていたカーブミラーの傘を取り除きました。	完了
42	宮原中学校	県道3号線	県道	緩やかなカーブ後の、歩道部分が自転車で通るには狭く、トラック等も通行するため、かなり危険である。	大牟田警察署・県土整備事務所	・防護柵・ガードレールの設置については、幅員狭小であることから困難です。 ・巡回の実施を行います。	完了

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
43	松原中学校	大牟田市西新地町12-32 西浜田公園近く 西新町堤防側	市道	道路わきの側溝のブロックが割れている。一度、市に連絡したがなかなか修繕されず、現在ポールを立て注意を促している。溝に落ちたり、踏いたりしてけがをする恐れがある。小中学生が通学するところなので修繕してほしい。	県土整備事務所	【検討中】 割れた側溝については、補修する方向にて検討していきます。	検討中
44	松原中学校	トライアル周辺	市道	ミラーはついているが、「止まれ」の強調標示が消えている。牛草医院方向へ抜ける車がスピードを出すので危険である。塗りなおしをしてほしい。昨年も報告した場所ではあるが、衝突事故が起きている。	土木建設課	路面標示「止まれ」、強調破線が薄くなっているため、更新を行いました。 路面標示「止まれ」の設置を行いました。	完了
45	松原中学校	小浜町44-2 お好み焼き「たなか」の交差点	市道	狭い道だが交通量も多く、交差点で一時停止せず通行する車もあり歩行者とぶつかる可能性がある。	土木建設課・大牟田警察署	路面標示を設置しており、対策済です。	完了
46	松原中学校	新地町16-1 (グリーンピース磯浜)	市道	止まれの標識が片方(2つ)しかなく、変形の交差点で危険である。両方に止まれの標識(あと2つ)を付けてほしい。	大牟田警察署・土木建設課	・路面標示「止まれ」が薄くなっているため、更新を行いました。 ・交通規制基準において全方向の一時停止規制は実施しておらず、実施しない	完了
47	松原中学校	松原中学校外壁と樹木	学校敷地	①外壁ブロックの老朽化でブロックが道路に落ちてきている。補修してほしい。 地域住民で出来る限りの清掃など行っているが、子供たちの安全のため補修してほしい。 ②体育館側の樹木の高さを見直してほしい。強風、雨天時に古い木の枝が飛んできて危険である。	教育委員会	①大牟田市公共施設包括センターで現地確認し、落ちそうなブロックは取り除いています。月一回の巡回点検を行い、不具合が発生したらその都度補修します。 ②敷地から枝がはみ出さないように管理しています。継続して管理していきます。	完了
48	白光中学校	長溝線アンダーパス	県道	アンダーパスは自転車通行は禁止だが、自転車を押さずに通るために、事故につながる可能性がある。また、暗いので防犯上注意すべきである。	大牟田警察署	巡回の実施、交通規制の検討(自転車歩道道通行可等)	検討中
49	白光中学校	国道208号線の白川橋歩道橋交差点から西に80m地点交差点(岡本整骨院横)	市道	交通量が多く、自転車通学の生徒が停止線での停止を怠り、事故につながる可能性が高い。	大牟田警察署	巡回の実施、学校による安全指導をお願いする。	完了
50	白光中学校	白川小学校北東側交差点	市道	・南側から交差点に入るときに壁で見通しが悪い ・北側から交差点に入るとき、標識はあるが停止線が薄い。	大牟田警察署・土木建設課	・見通しに問題がないため、カーブミラーの設置は行いません。 ・交差点部にある路面標示「ドット線」の更新を行いました。 ・停止線の更新を行いました。	完了
51	白光中学校	JR京町踏切	市道	一方通行の標識はあるが、自転車は守らずに通学で反対方向に通行している。	大牟田警察署	巡回の実施	完了

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
52	白光中学校	大牟田市大黒町2丁目交差点	市道	歩道の幅が広く、停止線、標識は設置してあるが、左右に塀がありミラーは北から南に向かう方向は確認できるが、反対方向は確認しづらい。また、見通しが悪いために、歩行者や自転車と接触事故を起こす可能性がある。	大牟田警察署・土木建設課	・見通しに問題がないため、カーブミラーの設置は行いません。 ・巡回の実施・学校による安全指導	完了
53	白光中学校	大黒町2丁目交差点から白光中学校西門までの路地	市道	路地横の川にガードレールが設置できないところがある。	土木建設課	・維持管理に支障となるため、構造物の設置は行いません。	完了
54	白光中学校	明治町2丁目16-2 (明治町2丁目交差点から北に10m)	市道	空き家の壁の崩落が進み、通行時に危険である。	建築住宅課	危険箇所解体撤去済	完了
55	白光中学校	明治町2丁目64-181	市道	空き家で屋根に破損がみられ、注意喚起の為にユニットバリアードがあるが、壁に立てかけられ機能していない。よって、強風時は瓦が落下して負傷者が出る可能性がある。	建築住宅課	所有者による建物外壁改修済	完了
56	白光中学校	JR京町踏切	民有地	ガラス等に破損がみられ、危険である。	建築住宅課	管理者へ清掃等適正な対応を要請中	R8年度以降に完了予定
57	御木中学校	兼行病院付近の市道合流地点(赤い線)	市道	道幅が狭いため、生徒とのすれ違いなど、怖い面がある。また、緑の通学路として指定している道との合流で、鋭角になっているため、車からの確認・南側からくる生徒(下校時)が確認しづらい。赤線部分については、下校時間(16時~19時30分)に時間帯規制を希望	大牟田警察署・土木建設課	・兼行病院西側の交差点はカーブミラーを設置しており、対策済です。 ・兼行病院東側の交差点は、見通しに問題がないため、カーブミラーの設置は行いません。 ・路面標示を設置しており、対策済です。 ・交通規制については、規制の内容を含め地域での合意形成を図って頂きたい。	完了
58	御木中学校	御木中学校付近	市道	側溝にガードレールなどが設置されておらず、落ち込むのではないかと心配である。	土木建設課	【検討中】 車道幅員が狭く、柵の設置は困難です。ポストコーン等の設置を検討します。	検討中
59	御木中学校	マルキョウ高泉店(高泉橋)北東の十字路	市道	交通量も多く、道路が湾曲しているため、自動車が来ていることが分かりにくいです。	大牟田警察署・土木建設課	・交差点部に路面標示「ドット線」の設置を行いました。 ・見通しに問題がないため、カーブミラーの設置は行いません。 ・現在の道路状況では、信号機の設置は不可	完了
60	御木中学校	(仮)白銀中から三井化学 三池団地公園	市道	道幅が狭く、歩道と車道の区別もないため車と接触するのではないかと感じる。	大牟田警察署・土木建設課	・路面標示「速度落せ」の設置を行いました。 ・現在、速度規制は実施されていないが令和8年9月より生活道路の法定速度が30キロとなり、法定による規制が実施される。	完了
61	御木中学校	多くの道路		夜道が暗いため、不審者や交通事故につながらないかと心配である。	対応部署なし	街灯の設置については、地域の自治組織にて設置されているので、そちらへご相談ください。	完了

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
62	御木中学校	高田公園・田町公民館	市道	道幅が狭く、自動車との接触事故が起きそうである。 登校時間(7時~8時30分)の時間帯規制を希望	大牟田警察署・土木建設課	・路面標示を設置しており、対策済です。 ・現在、速度規制は実施されていないが令和8年9月より生活道路の法定速度が30キロとなり、法定による規制が実施される。 ・交通規制については、規制の内容を含め地域での合意形成を図って頂きたい。	完了
63	御木中学校	県道93号(樽寿司付近)	県道	住宅街から樽寿司のこの道路に出るところが朝は交通量も多く車が白線内を走ってくるので轢かれそうになる	大牟田警察署 県土整備事務所 土木建設課	・薄くなった外側線の更新については、随時検討していきます。 ・速度規制については、40キロ規制を実施している。 ・信号機の設置については、道路拡幅等改良が必要である。	完了
64	御木中学校	普光寺	市道	普光寺方面から坂を下って県道を横断しますが、県道には通学路と分かる表示がありません。県道は少し下ってくるので車のスピードも上がってきます。 接触事故が発生しそうで、とても怖いです。	大牟田警察署・土木建設課	・カーブミラーの位置に支障はありません。 ・路面標示を設置しており、対策済です。 ・信号機設置指針の設置条件(車道幅員・自動車等往復交通量等)を満たしておらず、信号機の設置は難しい。	完了
65	御木中学校	草木八幡神社	県道	草木交差点から草木上交差点までの県道。道幅が狭いが、交通量がとても多い。	大牟田警察署・県土整備事務所	・薄くなった外側線の更新については、令和8年度以降計画的に更新していきます。 ・速度規制については、30キロ規制を実施している。	R8年度以降に完了予定
66	御木中学校	御木中学校入口交差点・替え玉屋前横断歩道	県道	御木中学校入口信号の横断歩道と通町2丁目の替え玉屋前横断歩道を子ども達が渡っていても、スピードをあげた車が止まらず走り去って行くのをよく見かけます。	大牟田警察署	・巡回の実施	完了
67	御木中学校	平原小学校 プール側の門	市道	道路側溝ふたの破損とガタガタがひどいので車道寄りに走行しないと自転車では怖くて走りにくい	大牟田警察署・土木建設課・土木管理課	・道路側溝の破損がひどい箇所については、対応を実施しました。 ・区画線は薄くないため、更新を行いません。	完了
68	御木中学校	有料老人ホーム ゆずりは	県道	ゆずりはの前後のところバイクや車の飛び出しがあって危ない。	大牟田警察署・土木建設課	【実施予定】 ・路面標示「止まれ」の設置を行います。 【完了】 ・見通しに問題がないため、カーブミラーの設置は行いません。 ・信号機の設置は、隣接信号機との距離が近いことから設置は難しい。	R8年度以降に完了予定

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
69	白銀中学校	大牟田市大字田隈338 の周辺	市道	本校西門から市道(田隈中入口信号機)へ出るまでの道路。今年度より自転車通学を開始しているため、自転車通学の交通量が多い。	土木建設課	・薄くなった区画線の更新を行います。	R8年度以降に完了予定
70	白銀中学校	大牟田市大字三池156番地1 の周辺	県道	県道93号線と県道782号線が交わる変形の4差路になっている。点線をつけてもらい改善されてはいるのだが、交通量が多く、減速せずに交差点への侵入や、方向指示器をつけずに曲がる車もあり危険である	大牟田警察署・土木建設課	・市道部での対策は困難です。 ・時間帯規制については、何の時間帯規制を要望しているのか確認をお願いします。	完了
71	白銀中学校	大牟田市大字宮部 の周辺	市道	市道(宮崎田隈線)。今年度より自転車通学を開始しているため、自転車通学の交通量が多い。とくに調節池公園付近からタイ焼き屋さんまでの歩道の雑草が多く自転車通学では危険である	土木管理課	雑草が特に繁茂している箇所については除草しました。また、10月には業者にて除草等の対応を行いました。	完了
72	白銀中学校	大牟田市銀水小 の周辺	市道	市道(宮崎田隈線)。銀水小入口信号機の四差路の西側の一旦停車ライン、グリーンラインが消えている。	大牟田警察署・土木建設課	・グリーンベルトの更新を順次、進めていきます。 ・令和8年度に横断歩道・停止線の更新工事を行う。	R8年度以降に完了予定
73	甘木中学校	大字岬40番地 (みさき病院から南へ下ったところ)	市道	道路横に細い川があり、ポールが立っているが一つは取れてなくなっているため、危険だと感じる。昨年、実際生徒が自転車のまま川に落ちている。	土木建設課	・ポストコーンの設置を行いました。	完了
74	甘木中学校	大字甘木262番地 (バイパスの甘木山学園入口の看板から入ったつきあたりのT字路) ぶりまべーらSUGAというアパート付近	市道	T字路を右折した(東へ)ところにある溝が深く、道が狭いため落ちたらかなり危険である。	土木建設課	【検討中】 車道幅員が狭く、柵の設置は困難です。ポストコーン等の設置を検討します。	検討中
75	甘木中学校	大字手鎌143-1 セブンイレブン手鎌店から北に進んだところ	市道	高島橋の手前(南側)の右側(東側)から出てくる車が見えず、ぶつかりそうになることがある。	大牟田警察署・土木建設課	・見通しに問題がないため、カーブミラーの設置は行いません。 ・学校による指導をお願いします。	完了
76	甘木中学校	国道208号線 倉永(信号機) 横断歩道	国道	西側の歩道の部分。段差注意と看板は掲示してあるが、生徒が自転車で横断するとき、段差でよろけることが多く、転倒する恐れがあるので危険である。	福岡国道事務所	コンクリート用蛍光反射シートを設置しました	完了
77	白光中・甘木中再編協議会	JR京町踏切(NO51と同一)	市道	自転車が通行できないことがわかるような標識等を設置してほしい	大牟田警察署	巡回の実施	完了
78	白光中・甘木中再編協議会	明治小学校周辺	市道	法規を守って進む場合は停止線があるが、一方通行を守らず逆走していると停止線がないため、停止せず進むことで事故が起きている。	教育委員会・都市計画公園課	・地域からの要望に応じ、適宜剪定を行います。	完了
79	白光中・甘木中再編協議会	大字岬40番地 (みさき病院から南へ下ったところ) (NO73と同一)	市道	道路の横、横断歩道の正面に水路があり、ポストコーンを設置してあるが、生徒が自転車ごと転落した事例もあり、危険である。また、路肩の部分に凹凸があり、転倒の危険性がある。	土木建設課	・ポストコーンの設置を行いました。	完了

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
80	白光中・甘木中再編協議会	大字甘木262番地（バイパスの甘木山学園入口の看板から入ったつきあたりのT字路）ぶりまべーらSUGAというアパート付近（NO74と同一）	市道		土木建設課	【検討中】 車道幅員が狭く、柵の設置は困難です。ポストコーン等の設置を検討します。	検討中
81	白光中・甘木中再編協議会	白銀川土手沿い	市道	草が伸びて見通しが悪いところがある。また、サイドにガードレールなどがないため、川に転落する危険性がある。	土木管理課	適宜除草を行います。	完了
82	白光中・甘木中再編協議会	セブンイレブン大牟田手鎌店付近	県道	交通量が多く、道路を渡ることが非常に困難な場所である。見通しも悪い。	県土整備事務所	・薄くなった外側線等の更新については、令和8年度以降計画的に更新していきます。 ・道路巡視等による繁茂状況の確認を行っていきます。	R8年度以降に完了予定
83	白光中・甘木中再編協議会	手鎌181-3（セブン手鎌店から曲って南）	市道	道が狭いため、車の離合などに気を付けながら通行しなければならない。	土木建設課	生徒への指導	完了
84	白光中・甘木中再編協議会	中央自動車学校西踏切	市道	東側から車が来るので、接触の危険性がある。	土木建設課	【検討中】 ・グリーンベルトについては、学校関係者と設置に係る協議を行います。 【完了】 ・薄くなった区画線の更新を行いました。	検討中
85	白光中・甘木中再編協議会	白光中正門前	市道	一直線で、車のスピードが出ていることが多いため危険である。	大牟田警察署	横断歩道の設置にあたり、歩行者の滞留場所の確保が必要であるため、設置不可。	完了
86	白光中・甘木中再編協議会	大牟田市大黒町2丁目交差点（NO52と同一）	市道	歩道の幅が広く、停止線、標識は設置してあるが、左右に塀がありミラーは北から南に向かう方向は確認できるが、反対方向は確認しづらい。また、見通しが悪いために、歩行者や自転車と接触事故を起こす可能性がある。	大牟田警察署・土木建設課	・見通しに問題がないため、カーブミラーの設置は行いません。 ・巡回の実施・学校による安全指導	完了
87	白光中・甘木中再編協議会	大黒町2丁目交差点から白光中学校西門までの路地（NO53）	市道	路地横の川にガードレールが設置できないところがある。	土木建設課	・ポストコーンが外れているため、更新を行いました。	完了
88	白光中・甘木中再編協議会	明治第一公園	市道	明治第一公園内の樹木が行動に伸びて、視認がしづらいため、事故につながりやすい。	土木建設課・都市計画公園課	・地域からの要望に応じ、適宜剪定を行います。 ・グリーンベルトの更新を順次、進めていきます。	R8年度以降に完了予定
89	白光中・甘木中再編協議会	城町公園横交差点	市道	城町公園北西の交差点が通常の十字路ではなく、ずれていることで見通しが悪く、事故が多発している。	土木建設課	【実施予定】 ・路面標示「止まれ」を設置します。 【完了】 ・見通しに問題がないため、カーブミラーの設置は行いません。	R8年度以降に完了予定

令和7年度通学路の危険箇所対応策一覧表

要望箇所合計	94
完了	66
令和8年度以降に完了予定	16
検討中	12

番号	学校名	危険箇所	区分	危険内容	事業主体	対応策	対応状況
90	白光中・甘木中再編協議会	大字甘木358付近	市道	道が非常に狭く、見通しが悪く危険である。	教育委員会	・学校から生徒へ注意して通行するよう指導します。	完了
91	白光中・甘木中再編協議会	甘木踏切	市道	道幅が狭く、車と接触する危険がある。	教育委員会	・学校から生徒へ注意して通行するよう指導します。	完了
92	白光中・甘木中再編協議会	高島橋付近	市道	道幅が徐々に狭くなるため、通行人等がいた場合は危険である。	教育委員会	・学校から生徒へ注意して通行するよう指導します。	完了
93	白光中・甘木中再編協議会	高島橋付近	市道	見通しが悪く、車と接触する危険がある。	教育委員会	・学校から生徒へ注意して通行するよう指導します。	完了
94	白光中・甘木中再編協議会	白光中正門前道路	市道	30kmの速度制限となっているが、一直線で、車のスピードが出ていることが多いため危険である。	教育委員会	・学校から生徒へ注意して通行するよう指導します。	完了