

耐震診断の結果の公表 【 要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物) (大牟田市が所管する分) 】

【庁舎等】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	大牟田市庁舎	大牟田市有明町2丁目3	庁舎	—	—	—	—	
	本館			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」、塔屋は「第1次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.34$ $C_{TU} \cdot S_D=0.35$ 塔屋 $I_s/I_{so}=0.06$ $C_{TU} \cdot S_D=0.03$	検討中	検討中	U=1.5として診断
	新館			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.31$ $C_{TU} \cdot S_D=0.24$	検討中	検討中	U=1.5として診断
2	大牟田市企業局庁舎	大牟田市有明町2丁目3	庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造見地k部鬱の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(塔屋含む)	$I_s/I_{so}=0.68$ $C_{TU} \cdot S_D=0.64$ 塔屋 $I_s/I_{so}=1.17$ $C_{TU} \cdot S_D=1.09$	検討中	検討中	U=1.5として診断

【公民館等】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	勝立地区公民館	大牟田市新勝立町4丁目1-1	公民館	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」、塔屋は「第1次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.97$ $C_{TU} \cdot S_D=1.22$	—	—	U=1.25、塔屋はU=1.00として診断