

庁舎耐震診断（２次診断）構造耐震指標 I_s 値算定結果表

は最低値 **ゴシック** は $I_s < 0.6$

1. 市庁舎本館

(1) 事務所階

階	X 方向		Y 方向	
	正加力	負加力	正加力	負加力
4	0.76	0.75	0.88	0.83
3	0.58	0.61	0.34	0.45
2	0.68	0.71	0.32	0.51
1	0.78	0.80	0.51	0.48

(2) 塔屋

階	X 方向		Y 方向	
	正加力	負加力	正加力	負加力
P 5	0.06	0.06	0.08	0.08
P 4	0.85	0.85	0.84	0.84
P 3	0.63	0.63	0.54	0.54
P 2	0.48	0.48	0.40	0.40
P 1	0.40	0.39	0.37	0.37

2. 市庁舎新館

階	X 方向		Y 方向	
	正加力	負加力	正加力	負加力
4	1.10	1.07	0.64	0.72
3	0.65	0.64	0.49	0.49
2	0.57	0.54	0.28	0.29
1	0.68	0.66	0.32	0.35

3. 市庁舎南別館

階	X 方向		Y 方向	
	正加力	負加力	正加力	負加力
2	1.26	1.26	1.27	1.13
1	1.28	1.23	0.90	0.75

4. 保健所庁舎

階	X 方向		Y 方向	
	正加力	負加力	正加力	負加力
4	2.05	2.11	0.76	0.72
3	1.20	1.18	0.62	0.61
2	1.16	1.15	1.21	1.23
1	0.99	0.95	0.92	0.92

(参考) 企業局庁舎

階	X 方向		Y 方向	
	正加力	負加力	正加力	負加力
5	1.67	2.13	1.67	2.12
4	0.79	0.84	0.78	0.85
3	0.59	0.77	0.58	0.77
2	0.53	0.66	0.53	0.65
1	0.58	0.67	0.58	0.67