

令和5年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報・安全対策の要望	区分	令和5年度の 事業主体	令和5年度の危険箇所への対応策	令和5年度 対応状況
1	みなと小	三里町2丁目10番地	雑草の丈が高くなり、道路にはみ出してくる。雑草を避けて通る子ども達が車道にはみ出て歩くため危険。	市道	土木管理課・教育委員会	・私有地からの雑草であるため、原則的に市では対応できません。 ・学校から児童へ注意して通行するよう指導します。	完了
2	みなと小	樋口町5丁目1番地	側溝の蓋と蓋の隙間が空いていて足が落ちそうで危険。	市道	土木管理課	・側溝蓋の隙間は隙間詰めに対応を行い、破損した蓋は、交換等を行いました。	完了
3	天領小	山下町9番地交差点	十字路は車両が抜け道として利用。車道が狭いうえ、安全喚起のポール等もなく危険である。	市道	土木建設課	・交差点にポストコーンを設置しました。	完了
4	天領小	天領町2丁目	敷地から物の落下の危険性。子どもの猫への接触。防犯上の危険性。	民有地	教育委員会・少年センター	・学校から児童へ注意して通行するとともに、猫や他の動物等を触らないよう指導を行います。 ・市少年センターの巡回コースへの組込みを検討します。	完了
5	駿馬小	馬場町17番地	道が狭く水路に柵や蓋がない。転落の危険性。	市道	土木建設課	・学校関係者と協議を行い、安全施設等の設置を検討します。	検討中
6	駿馬小	馬込町、飯田町 (駿馬地区公民館前)	通勤・通学の時間帯は、特に車両の通行が多く、速度も速くなりがちであるが道幅が狭い。グリーンベルトの設置をお願いしたい。	市道	土木建設課・教育委員会	・学校関係者と協議を行い、グリーンベルトを設置します。 (R5年度は一部区間のみ設置) ・学校から児童へ注意して通行するよう指導します。	完了
7	天の原小	馬渡町(Mrマックス南西)の市道	グリーンベルトがないため、登下校で使用する道路であることが認識できない。	市道	土木建設課	・警察及び学校関係者と協議を行い、グリーンベルトの設置を検討します。	検討中
8	天の原小	笹原町3丁目 (天の原小学校の北側市道)	グリーンベルトが消えかかって、児童が車道にはみ出しやすい。	市道	土木建設課・教育委員会	・グリーンベルトはR6年度以降の更新となりますが、R5年度に外側線(白線)が薄くなっている箇所を更新します。 ・学校から児童へ注意して通行するよう指導します。	R5年度中に 暫定的な対策完了 (R6年度以降完了予定)
9	天の原小	笹原町3丁目 (天の原小学校の西側市道)	道幅が狭くグリーンベルトもないので、児童と車が接触する可能性あり。	市道	土木建設課	・学校関係者と協議を行い、グリーンベルトの設置を検討します。	検討中
10	大牟田中央小	宝坂町1丁目交差点	交通量が多く、右折車、左折車との接触の危険性が高い。	市道・県道 790	教育委員会	・学校から児童へ注意して通行するよう指導します。	完了
11	大牟田中央小	谷町2丁目 (上町交差点の東側の市道、わらじ家本館西側)	交通量が多いため、グリーンベルトを付けてほしい。	市道	土木建設課	・警察及び学校関係者と協議を行い、グリーンベルトの設置を検討します。	検討中
12	大正小	大正町5丁目2号線(小学校、中学校の間の道)	道が狭い上に、2段階に曲がっていて、見通し悪く、交通事故の危険性も高い。注意喚起の標識もなし。	市道	土木建設課・教育委員会	・ゾーン30の対策済みのため、現在以上のハード整備は困難です。 ・学校から児童へ注意して通行するよう指導します。	完了
13	中友小	西浜田町	建物が古く危険。最近は外壁が破損し落下物も確認。は安全バーに「頭上注意」の札もあるようだが、危険な状態である。	民有地	建築住宅課・教育委員会	・市から所有者に対し、適正な管理を依頼します。5月には不安定なバリケードの入れ替えを行いました。 ・学校から児童へ近づくず注意して通行するよう指導を行います。	完了
14	中友小	中友町1番地20	車道と歩道を区別する白線が消えている。信号が少なく、直線道路のため車がスピードを出している。児童の安全確保のため、グリーンベルトの設置をお願いしたい。	市道	土木建設課	・外側線(白線)が薄くなっているため、更新します。 ・グリーンベルトは、学校関係者と協議を行い、設置を検討します。	検討中
15	明治小	大黒町2丁目8番地	道が狭く水路に柵や蓋が無い。	市道	土木建設課・教育委員会	・転落防止柵の設置を順次進めていく予定です。 (R5年度は一部区間のみ設置) ・学校から児童へ注意して通行するよう指導します。	R5年度中に 暫定的な対策完了 (R6年度以降完了予定)
16	白川小	中白川町3丁目169番地白川橋歩道橋下の路側帯	歩道橋下の路側帯が狭く、信号待ちや歩行の際に危険。	国道・市道	福岡国道事務所・教育委員会	・現場の道路状況から、ハード整備は困難です(信号待ちのスペースや歩道を広げるためには、歩道橋の撤去を前提とした道路工事が必要となり、早期の対策は難しいと考えられます)。 ・信号待ちの際には歩道や歩道橋の階段など安全が確保できる場所まで移動するように学校から児童に指導を行います。	完了
17	白川小	中白川町2丁目190番地下田崎橋手前のガードレール	ガードレールの両端が切りっぱなしになっており、接触等があった場合に大変危険。	市道	土木建設課	・ガードレールを更新しました。	完了
18	平原小	歴木995－17	建物の屋根やガラス等の破損が激しく、落下物等の恐れ。	民有地	建築住宅課・教育委員会	・引続き、所有者に適正な管理を依頼します。 ・学校から児童へ注意して通行するよう指導します。	完了

令和5年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報・安全対策の要望	区分	令和5年度の 事業主体	令和5年度の危険箇所への対応策	令和5年度 対応状況
19	平原小	平原町333	石垣が崩れそうで登下校時に大変危険	民有地	建築住宅課・土木管理課・教育委員会	・所有者に対応をお願いしています。危険性が増せば、通行止めの措置を行います。 ・引き続き所有者に適正な管理をお願いします ・学校より児童へ通学時に注意するよう指導します。	完了
20	高取小	歴木4-175付近 米の山病院前横断歩道	夕日でドライバーから信号が見えづらく、児童が事故に遭いかけた。また、青信号でも車が通行する場合もあるとの情報。R3年度に信号機の増灯や位置変更を要望するも、対応がなされておらず変化がない。通学路であることや、信号機があること等を明確にわかるようにしてほしい。	市道	大牟田警察署・土木建設課・教育委員会	・市にて注意喚起のための路面標示の設置を検討します。 ・反対車線側に補助信号機を設置しているため、西日が影響するよりも手前で明瞭に信号機の灯火が確認できます。 ・学校より児童へ横断歩道を渡る際の左右確認等の指導を行います。	完了
21	高取小	歴木735-1 高取聖マリア幼稚園付近	幼稚園送迎の車多く、幼稚園側から通学路が続いている。一旦停止や確認不十分のまま幼稚園に入る車がある。一旦停止等の表示ができないか。	市道	大牟田警察署・生活安全推進課・教育委員会	・要望箇所の利用者は幼稚園関係者が大半であるため、幼稚園に連絡します。 ・学校より児童へ通学時に注意するよう指導します。	完了
22	高取小	歴木644-4付近 (長溝側隣階段)	長溝川隣歩道から高取小に続く坂道に曲がる箇所において、車の往来が多いので、通学路の表示をしてほしい。	市道	土木建設課	・通学路としての認識が可能なグリーンベルトによる安全対策を実施済みです。	完了
23	高取小	歴木1807-51 歴木交差点西側歩道	排水が悪く、歩道に水が溜まる。通行する児童が車に水をかけられることもある。排水工事を行ってほしい。	市道	土木管理課	・歩道と車道の間に堆積した土砂を撤去することで、雨水排水を促進する対応を行いました。	完了
24	三池小	大字新町289-1 (学校正門前)	通学路のグリーンゾーンの劣化が激しい。更新してほしい。	市道	土木建設課	・グリーンベルトを更新しました。	完了
25	羽山台小	三池308番地付近 県道786号 手鎌三池線	グリーンベルトが薄くなっている。ドライバーへの啓発や通行者の意識向上のため、定期的な塗装をお願いしたい。	県道786	福岡県南筑後県土整備事務所	・薄くなったグリーンベルトについては、令和5年度以降計画的に更新を行っていきます。	R6年度以降に完了予定
26	羽山台小	草木661番地(羽山台小学校東側道路)	朝の通勤時間帯に抜け道として自動車が利用しており、速度も速い。数名が通学路として使用しており、地域からグリーンベルトの設置要望を受けている。	市道	土木建設課	・警察及び学校関係者と協議を行います。	検討中
27	羽山台小	草木587番地3 学校の周りの通学路	雑草により見通しが悪くなり、歩道にも雑草がはみ出している。通行しづらく、車道を通してしまう状況。	市道	教育委員会・土木管理課	・学校より周囲の状況を確認しながら、注意して通行するよう指導を行います。 ・雑草については地元により除草されており、通行に支障は無い状態になっています。	完了
28	羽山台小	三池11番地付近 市道30277楠木線 市道30276古城西ノ表線	道路南側が工事中、北側が側溝となっており、道路の左右に危険がある。	市道	土木建設課	・道路北側は、学校関係者と協議を行い、安全施設等の設置を検討します。 道路南側は、宅地開発完了後に、対策を検討します。	検討中
29	羽山台小	三池243番地付近	交通量が多くグリーンベルト設置道路。児童の通学路となっている。道幅が狭く歩行者と車の距離が近く危険。歩道設置等のハード面及びドライバーへの啓発等対策をお願いしたい。	県道786	福岡県南筑後県土整備事務所	・道路状況から歩道の設置は困難です。また、既に設置しているグリーンベルトによりドライバーへの注意喚起を行っています。 ・学校とも協議の上、追加の路面標示を行うことにより、注意喚起の強化を図ります。	R6年度以降に完了予定
30	銀水小	田隈25番地付近 三池街道	南北の抜け道となっており、通学の時間帯は交通量が多く三叉路や道幅も狭い。今後、銀水小学校区からの通学者が増える。 ①グリーンベルトの更新等をお願いしたい。 ②③路面に注意喚起の表示「速度落せ」をお願いしたい。	県道782	福岡県南筑後県土整備事務所	・薄くなったグリーンベルトは、県にて令和5年度以降、計画的に更新を行っていきます。 ・路面標示(速度落せ)については、令和5年度施工済みです。	R6年度以降に完了予定
31	銀水小	田隈239番地	登校時間帯に、車の交通量が多い。横断歩道を設置して欲しい。	県道782	福岡県南筑後県土整備事務所・大牟田警察署・土木建設課・教育委員会	・現状では歩行者の待機場所等のスペースが確保できないため、横断歩道の設置は困難です。 ・ハード整備は困難であるため、学校より児童へ指導を行います。	完了
32	銀水小	久福木332番地付近 大牟田高田線	交通量が多く、速度超過車も多い。グリーンベルトの更新、注意喚起(道路・標識)、歩道の拡張をお願いしたい。	県道93	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・本箇所沿線には家屋等が密集しており、多大な用地買収も必要となることから早急な歩道設置は難しい状況です。また、現状として、とれうる対策は行っており、再度の安全対策として消えかかっている路面標示の塗りなおしを令和5年度に実施しました。 ・抜本的なハード整備は困難であるため、学校より児童へ指導を行います。	完了

令和5年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報・安全対策の要望	区分	令和5年度の 事業主体	令和5年度の危険箇所への対応策	令和5年度 対応状況
33	上内小	大字岩本1049 県道93号線	車のスピードが速い。児童は道路を横切る形で渡らなければいけない。狭さくや、横断歩道、信号機等を設置してほしい。	県道93	大牟田警察署・福岡県南 筑後県土整備事務所・教 育委員会	・調査を実施した結果、要望箇所への横断歩道の設置は困難であると判断 しております。交通信号機の設置についても設置は困難と判断しています。 ・道路の狭さくについては、交通の円滑化の観点から困難です。 ・学校より児童へ注意して通行するよう指導を行います。	完了
34	吉野小	大字白銀（白銀保育園～吉野小～吉 野小東）	30キロ標識、グリーンベルトがあるが、抜け道となっており、ス ピードを出す車が多い。保育園の送迎もあり、危険である	市道	大牟田警察署	・交通指導取締り、警ら活動を実施します。	完了
35	吉野小	大字白銀県道10号「吉野小南」交差点 横断歩道	季節により朝日・夕日と信号が重なり、ドライバーから信号機 が見えづらい。また、西→東は坂になっており、スピードを出し ている。	県道10	大牟田警察署・教育委員 会	・反対車線側に補助信号機を設置しているため、西日が影響するよりも手前 で信号機の確認ができるようになっており、これ以上の対応が困難な状況 です。 ・交通取締り、警ら活動を実施しています。 ・学校より児童へ横断歩道を渡る際の左右確認等の指導を行います。	完了
36	吉野小	白銀289-6 市道大桁線	通学路上で見通しが悪く、グリーンベルトをお願いしたい。	市道	土木建設課	・グリーンベルトを設置します。	R6年度以降に完了予定
37	倉永小	倉永1490番地付近（西鉄線）	停止白線が消えている。	市道	大牟田警察署	・警察にて、踏切停止線の塗り直し予定です。	R6年度以降に完了予定
38	倉永小	倉永3598番地付近	ガードレールがなく、児童が用水路に転落する恐れがあるの で、対策をお願いしたい。	市道	土木建設課	・学校関係者と協議を行い、転落防止柵等の設置を検討します。	検討中
39	手鎌小	唐船395番地（小学校北側道路）	横断歩道、停止線、学童注意の文字が薄くなり、文字が見えに くくなっている。	市道	大牟田警察署・土木建設 課	・警察にて横断歩道を移設しました。 ・市にて学童注意の路面標示の塗り直しを行いました。	完了
40	手鎌小	甘木 南関大牟田北線（旧大牟田北高校入 口交差点）	時間帯によっては、朝日や夕日により視界不良のため、信号 機の色認識ができず、赤信号でも停止しない車も多い。	県道10	大牟田警察署・教育委員 会	・反対車線側に補助信号機を設置しているため、西日が影響するよりも手前 で明瞭に信号機の灯火が確認できます。 ・学校より児童へ横断歩道を渡る際の左右確認等の指導を行います。	完了
41	手鎌小	唐船395番地（手鎌小学校入口交差点 付近）	道路幅が狭く、グリーンゾーンがない。また、電柱が歩道に 立っており、電柱を避けて歩くと、車にぶつかる危険性。	市道	土木建設課	・学校関係者と協議を行い、グリーンベルトの設置を予定しています。	R6年度以降に完了予定
42	手鎌小	県道10号唐船東交差点	東西に走る県道10号は右折車線がなく対向車が見えにくい ため、事故が起こりやすい。南北に走る市道は、道幅が狭い上に 交通量が多い。	県道10・市道	教育委員会	・学校より児童へ横断歩道を渡る際の左右確認等の指導を行います。 （警察・道路管理者と協議を行いましたが、安全対策が実施されて いる状況です）	完了
43	宅峰中	南船津町2丁目10番地3 船津踏切 県道787号	踏切内で、歩道と車道の区別（カラー舗装等）が行われていな い。線路脇の道路からの出入りも多く、危険である。	県道787	福岡県南筑後県土整備 事務所	・令和5年度より踏切改良事業を行っております。令和7年度以降の工事完了 となるため、令和5年度暫定的な対策を実施しました。	R5年度中に 暫定的な対策完了 （R6年度以降完了予定）
44	宅峰中	正山町137番地付近 市道2級路線 正山町浜田町線	線路部分の歩道と車道の区別が不明。踏切に隣接する線路 脇の公道から出入りする車両も多い。	市道	土木建設課	・踏切内に歩道を設置する幅員が確保できないため、鉄道管理者と協議を行 い、路面標示等の設置を検討します。	R6年度以降に完了予定
45	宅峰中	右京町1番地（宅峰中正門前道路）	道路中央部に排水溝が設置されているが、舗装の一部に凹み があり、降雨時の排水が滞留し、大きな水たまりとなっており、 通行の妨げになっている。	学校敷地	教育委員会	・交差点改良工事の実施を予定しています。 ・学校敷地のため学校・教育委員会にて対応します。	R6年度以降に完了予定
46	宅峰中	右京町1番地（宅峰中正門前交差点）	定期的な警察の取締もあるが、一旦停止違反、速度の出し過 ぎが多い。路面標示の劣化、破損した反射ポールも見られる ので、カーブミラーや追加の反射ポール等の対策をお願いした い。	市道	土木建設課	・交差点改良工事を実施します。	R6年度以降に完了予定
47	宮原中	大字勝立600番地	道幅が狭く、自転車通行帯や歩道も狭い。生徒がよく自転車 で転倒している。大型車の通行も多い。舗装工事や草木の伐採 を要望。	県道53	福岡県南筑後県土整備 事務所	・草木の繁茂については、歩行者や交通車両への影響を注視し適宜、伐採を 行っております。また、舗装についても、路面状況をみながら補修を行っ てまいります。	完了
48	松原中	国道から西側に入った路地の交差点 6ヶ所	路上の停止線が薄くなっているので、更新してほしい。	市道	大牟田警察署	・警察にて、停止線の塗り直し予定です。	R6年度以降に完了予定

令和5年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報・安全対策の要望	区分	令和5年度の 事業主体	令和5年度の危険箇所への対応策	令和5年度 対応状況
49	白光中	椿黒町32番地	歩道に電柱があるため、狭くなっている。電柱の撤去・移設を希望。また、車・自転車の交通量も多く、速度超過車も多い。ハンプや、スクールゾーンとしてのグリーンベルトや路面標示等を検討してほしい。	市道	土木建設課	・歩道がある箇所でのグリーンベルトの設置は行っていません。市と警察で協議を行い、路面標示(外側線(白線))の設置を行います。 (R5年度に一部施工済み)	R6年度以降に完了予定
50	白光中	市道日出町3丁目倉永線と市道下白川町2丁目大黒町4丁目線の交差点 (白川小前の歩道橋の交差点から西側にある交差点(一灯式信号機あり))	道路幅が広い市道下白川町2丁目大黒町4丁目線が赤の点滅信号となっているが、一時停止の停止線が消えており危険であるため、停止線の再塗装をお願いしたい。	市道	大牟田警察署	・警察にて、信号停止線の塗り直し予定です。	R6年度以降に完了予定
51	歴木中	歴木499-24(高泉橋)	信号がなく危険。また、橋が老朽化している。	市道	土木建設課	・市にて橋の補修工事を予定しています。	R6年度以降に完了予定
52	歴木中	亀甲町68の2交差点	車がスピードを出し、歩行者との接触の危険性	市道	大牟田警察署・土木建設課	・警察と市で協議し、ドットラインの設置を行いました。	完了
53	歴木中	歴木012-23三田堤北側	道幅が狭い。また、4月から蜂が飛んでいる。	市道	土木建設課・教育委員会	・道路拡幅の予定はありません。 ・蜂については対策済みです。 ・学校から注意して通行するよう指導を行います。	完了
54	歴木中	平野公民館(天満宮)から高泉団地方面に向かう交差点 (市道袖林野ノ内線と市道歴木平野山線の交差点)	平野公民館(天満宮)から高泉団地方面に向かう交差点の停止線が消えかけているため、再塗装をお願いしたい。	市道	大牟田警察署	・警察にて、一時停止線の塗り直し予定です。	R6年度以降に完了予定
55	歴木中	高泉橋交差点付近 (市道平野米の山線)	高泉橋を渡った先の横断歩道が消えている。交通量が多く、道を渡るのに危険なため、横断歩道の再塗装をお願いしたい。	市道	大牟田警察署	・警察にて、横断歩道の塗り直し予定です。	R6年度以降に完了予定
56	歴木中	市道櫟野今山線と県道大牟田高田線との合流地点(すぎの子美容室付近)	通りが狭く、車がスピードを出すため危険である。一時停止の停止線が消えかけているため、停止線の再塗装をお願いしたい。	市道	大牟田警察署	・警察にて、一時停止線の塗り直し予定です。	R6年度以降に完了予定
57	田隈中	大字三池156番地1 周辺 県道93号線と県道782号線が交わる変形の四差路	信号機もなく、交通量が多く、減速せず曲がる車が多い(ウインカーも出していない車も)。時間帯によっては、歩行者とのすれ違いも多い。歩道も狭く、すれ違う場合はどちらかが車道に出る場合もあり、生徒の通学について苦情もあった。	県道93	大牟田警察署・教育委員会	・学校から生徒へ、登下校中は十分に注意して通行するよう指導を行います。 ・警察にて調査を実施した結果、要望箇所への信号機の設置は困難であると判断しております。道路管理者と協議し区画線の設置を行いました。引き続き協議を行い歩行者の安全対策を推進します	完了
58	橋中	橋中学校西側道路 (簡易郵便局北、元村東交差点南側の先)	車の交通量が多く道路幅が急激に狭くなっており、大変危険である。自転車通学生も増えており、再編により今後通学する生徒も更に増える。 ①白銀川から北側の市道交差点までの道路拡幅をお願いしたい。また、路面に注意喚起の表示「速度落せ」をお願いしたい。 ②市道交差点付近からヤマサキまでの水路に蓋をかけるなどして道路拡幅をお願いしたい。また、路面に注意喚起の表示「速度落せ」をお願いしたい。 ③安全対策のためグリーン帯の設置をお願いしたい。	県道782	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・本箇所沿線には家屋や、水路が隣接しており、用地買収、水路関係者との協議も必要となることから早急な道路拡幅は難しい状況です。 即効性のある対策として路面標示の塗りなおし等を行ってまいります。 ・学校で安全教育等を行い、自転車の交通ルール遵守の指導を行います。 ・学校から生徒へ、登下校中は十分に注意して通行するよう指導を行います。	完了 (一部R6年度以降完了予定)
59	橋中	橋中学校西側道路 (元村東交差点北側)	車の交通量が多く道路幅が急激に狭くなっており、大変危険である。自転車通学生も増えており、再編により今後通学する生徒も更に増える。 ①②注意喚起の表示「とび出し注意」の塗り直しをお願いしたい。 ②道路拡幅の継続的な検討をお願いしたい。	県道782	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・本箇所沿線には家屋等が接続しており、用地買収も必要となることから早急な道路拡幅は難しい状況です。即効性のある対策としてグリーンベルト、路面標示の塗りなおしを行ってまいります。 ・学校で安全教育等を行い、自転車の交通ルール遵守の指導を行います。 ・学校から生徒へ、登下校中は十分に注意して通行するよう指導を行います。	完了 (一部R6年度以降完了予定)
60	橋中	橋中学校運動場南側沿い道路	再編工事のため、自転車通学生が増えた。道幅も狭く両側が川と水路になっているため、落ちると重大事故になる危険性。両側にガードレールをつけてほしい。	市道	土木建設課	・学校関係者と協議を行い、安全施設等の設置を検討します。	検討中
61	橋中	橋中学校運動場南側沿い道路	再編工事のため、自転車通学生が増えた。道幅も狭く両側が川と水路になっているため、落ちると重大事故になる危険性。両側にガードレールをつけてほしい。	市道	土木建設課	・学校関係者と協議を行い、安全施設等の設置を検討します。	検討中

令和5年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報・安全対策の要望	区分	令和5年度の 事業主体	令和5年度の危険箇所への対応策	令和5年度 対応状況
62	橘中	大字橋664番地1 中学校東南 橋付近	再編工事のため、自転車通学生が増えた。道幅も狭く両側が川と水路になっているため、落ちると重大事故になる危険性。両側にガードレールをつけてほしい。	市道	土木管理課・土木建設課	・学校関係者と協議を行い、安全施設等の設置を検討します。	検討中
63	橘中	県道倉永三池線 (ありあけ新世高校付近)	見通しが悪く、通学時間は車の交通量が多くスピードを出して往来している。変則的な交差点で、道路を横断する際にかなり注意が必要である。また、事故の多い交差点である。 ①グリーン帯の塗り直しをお願いしたい。 ②停止線、注意喚起の表示「止まれ」、横断歩道の塗り直しをお願いしたい。 ③停止線、注意喚起の表示「止まれ」の塗り直しをお願いしたい。 ④信号機、横断歩道の設置をお願いしたい。	県道782	大牟田警察署・福岡県南 筑後県土整備事務所	・グリーン帯の塗り直しは県土整備事務所にて検討中です。令和6年度に下水道工事が予定されており、下水道工事完了後にグリーンベルト、路面標示の塗り直しを行います。 ・注意喚起の表示については令和5年度に更新しました。 ・停止線及び横断歩道の塗り直しは警察にて実施予定です。	R6年度以降に完了予定
64	甘木中	手鎌142番地 (セブンイレブン交差点周辺)	登下校時は車の交通量が多く、スピードも出ている。子どもがいても止まらない。	県道786	大牟田警察署	・交通指導取締りを実施します。	完了
65	甘木中	本村2号踏切	線路を渡る道が砂利で、自転車が滑りけがをする。コンクリートもガタガタで危ない。舗装をしてほしい。	市道	土木管理課 ・教育委員会	・市では、碎石道路の舗装工事は原則行っていないため、道路に段差や凸凹が見られる箇所について、碎石を補足して段差の解消を図りました。 ・踏切前後は勾配がきつく、幅員も狭いことから、自転車で通行する際は、自転車から降りて通行するよう、学校から指導を行います。	完了
66	甘木中	大字手鎌1380-51番地	見通しが悪く、停止線もないため、自転車と車の接触の恐れあり。	市道	大牟田警察署・ 土木建設課	・警察で一時停止規制の検討を行いました。現在の交差点の見通しの状況では、一時停止規制の実施は困難です。 ・市と警察で協議し、路面表示の設置を検討します。	検討中
67	甘木中	大字手鎌143高島橋東側T字路	道幅が狭く見通しが悪いので、車と自転車がぶつかりそうになる。	市道	教育委員会	・学校で安全教育等を行い、自転車の交通ルール遵守の指導を行います。 ・学校より周囲の状況を確認しながら、注意して通行するよう指導を行います。	完了
68	甘木中	大字甘木866番地	アスファルトが劣化し穴ができているため、自転車で走行中転倒の恐れあり。	市道	土木管理課	・市にて道路の穴を塞ぎました。	完了
69	甘木中	大字甘木と大字草木の境の白銀川沿い土手	歩行者・自転車がいても自動車がスピードを出していて危険。過去に中学生が自動車を避けようとして川に転落したこともあり、保護者からも要望が上がっている。ガードレール整備・除草等の対策をお願いしたい。	市道	土木管理課・土木建設 課・教育委員会	・市により視線誘導標の設置を行います(R5年度に一部施工済み)。 ・県により除草が実施されています。 ・学校にて自転車乗車中、危険を感じたら降車するよう指導を行います。	R5年度中に 暫定的な対策完了 (R6年度以降完了予定)