

令和4年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表【令和5年度末時点】

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策の状況	対応状況
1	みなと小	三川町5丁目	危険家屋である。連れ込まれる危険性。	建築住宅課・ 教育委員会	・市から所有者に対し、適正な管理を継続的に依頼しています。 ・学校から児童へ近づかないように、注意して通行するよう指導を行います。	完了
2	みなと小	三川町2丁目みなと小西側交差点	一旦停止の標識があるが、一旦停止をせずに西に直進する車が多い。	大牟田警察署	・警察にて同一路線上の一時停止規制の方向を、東西から南北へ変更することを検討中です。	継続・要協議
3	天領小	天領町1丁目交差点	本交差点は歩行者用信号機が全方向未設置。	大牟田警察署・教育委員会	・警察にて令和4年度に信号機を増設しました。未設置の北西側1か所については、警察にて審議検討中です。 ・学校より注意して通行するよう指導を行います。	R5年度に暫定的な対策完了
4	天領小	天領町2丁目	建物の倒壊の可能性がある。入口があり、児童が入り込んだり、連れ込まれる危険性。	福岡県南筑後県土整備事務所・教育委員会	・県・市より継続的に改善指導をしています。 ・学校から児童へ近づかないように、注意して通行するよう指導を行います。	完了
5	天領小	天領町2丁目	敷地から物の落下の危険性。子どもの猫への接触。	大牟田市・教育委員会	・市から所有者に対し、適正な管理を継続的に依頼しています。 ・学校から児童へ注意して通行するよう指導を行います。	完了
6	駛馬小	黄金町1丁目496番地 (県道788号線から駛馬天満宮への通じる里道)	道路側面の土壁崩落の危険性。	土木管理課	・道路路面の崩落の危険性がありましたので、市においてコンクリート吹付を行い、道路路面を保護する対策を実施しました。	完了
7	天の原小	笹原町2ー29 (スリーエスしばた(スーパー)前)	スリーエスしばた(スーパー)前の横断歩道が消えている。付近のグリーンベルトも消えている。	大牟田警察署・ 土木建設課	・横断歩道は、警察で塗り直しを行いました。 ・グリーンベルトは、市で塗り直しを行いました。	完了
8	天の原小	天道町(旧天道小横道路)	道幅が狭く、交通量が多い。グリーンベルトを作ってもらい、通学路にしたい。	教育委員会	・教育委員会から、学校・地域・PTAで通学路として認めるか協議をするよう依頼し、その結果、令和5年度より通学路として認められております。学校において、安全指導を行っています。	完了
9	天の原小	萩尾町1丁目358ー1 勝立三川線フードショップ平山南側交差点	車の交通量が多く、スピードも出している。横断時の危険性。点滅信号ではなく、通常の信号機を要望。	大牟田警察署	・交差点から南側方面の道路を一方通行とする地元の合意形成により、既設信号機の定周期運用の検討が可能です。地元合意について確認中です。	継続・要協議
10	玉川小	櫛野1016～2707 石坂橋～県道3号線の間の道	鳴川沿いにガードレールがなく、転落の危険性。	土木建設課	・関係者と協議のうえ、設置を検討します。	継続・要協議
11	大牟田中央小	原山町181番地	交通量の多さ、スピードを出す車。	大牟田警察署・ 土木建設課	・市と警察で協議を行い、路面標示(速度落とせ)の設置を行いました。	完了
12	大牟田中央小	不知火町1丁目交差点横断歩道	交通量の多さ、スピードを出す車。	大牟田警察署	・警察で交通指導・取締りを実施しています。	完了
13	大牟田中央小	上町1丁目 上町交差点から西浦町に通じる市道	R3年度のグリーンベルトにより幅寄せ等は減ったが、交通量(自転車含む)の多さやスピードの出しすぎ、停車トラックによる見通しの悪さは変わらず。	大牟田警察署	・要望箇所の標識と標示は、建て直し及び塗り直し予定です。	R5年度以降対策完了予定
14	大正小	5丁目4番地 (小学校、中学校の間の道)	人通りが少なく、樹木が多いため、見通しが悪い。	教育委員会	・通学路ではありませんが、学校から児童へ注意するよう指導を行います。 ・学校敷地内の樹木については、伐採等の対応を行います。	完了
15	中友小	西浜田町	建物が古く、外壁が破損しているため、落下物の危険性。	建築住宅課・ 教育委員会	・市から所有者に対し、適正な管理を依頼します。 ・学校から児童へ近づかず注意して通行するよう指導を行います。	完了
16	中友小	中友町4番地「中友」交差点 県道大牟田港線	交差点のポールが他の場所と比べて低く、信号待ちのときに座ってしまい、車道と児童が近くなり危険である。他の箇所と同じものを設置してほしい。	福岡県南筑後県土整備事務所・ 教育委員会	・警察と県で協議を行い、車止めの更新を実施しています。 ・学校から児童へ交差点のポールに座らないよう指導を行います。	完了
17	中友小	住吉町	屋根が破損しており、風が吹くと飛ぶ可能性有。	建築住宅課	・建物は既に解体されています。	完了
18	中友小	西浜田町交差点西側市道(通学路)	朝夕の交通量が多いので、通学する児童の安全確保のため、グリーンベルトを設置してほしい。	土木建設課	・市及び、学校、警察で協議を行い、グリーンベルトの設置を行いました。	完了

令和4年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表【令和5年度末時点】

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策の状況	対応状況
19	明治小	城町1丁目	横断歩道の線が薄くなっている。	大牟田警察署	・横断歩道は警察で塗り直しを行いました。	完了
20	白川小	中白川町3丁目160番地 白川橋歩道橋から西に70mの交差点	交差点まではグリーンベルトがあるが、それ以降はなし。	土木建設課	・市及び、学校、警察で協議を行い、グリーンベルトの設置が困難であるため、路面標示(路側帯)を設置します。	R5年度以降 対策完了予定
21	白川小	中白川町1丁目157番地 長溝線白川小学校南門前押しボタン式 信号南側	児童が登下校時に利用するが、信号が変わるまで待機する 場所がない。	土木建設課・ 教育委員会	・市及び、学校、警察で協議を行いましたが、道路の構造上、待機場所の 確保は困難です。 ・学校から児童へ自分自身でも周囲の安全を確認するよう指導を行います。	完了
22	平原小	歴木	建物の屋根やガラス等の破損が激しく、落下物等の恐れ。 (一昨年度もあげている)	建築住宅課・ 教育委員会	・市から所有者に対し、適正な管理を依頼します。 ・学校から児童へ近づかず注意して通行するよう指導を行います。	完了
23	平原小	平原町	昨年度火事現場。コーンなどの目印もなし。	教育委員会	・道路に市でバリケードを設置しています。 ・学校から児童へ、登下校中は、十分注意して通行するよう指導を行います。	完了
24	高取小	歴木1807(小学校付近)	杭やロープの破損。付近には崖や堤もあり、危険。	農林水産課	・市で令和4年8月に杭やロープの修繕を行いました。なお、令和5年1月にも確認 しましたが異常ありません。	完了
25	高取小	歴木の森	森とその中の空家について、子供たちの出入りの情報あり。 地域の目も届きにくい。	教育委員会	・学校から児童へ場所の危険性や他人の土地にあたることについて指導を行 います。	完了
26	高取小	歴木644－4付近(長溝側隣階段)	階段の老朽化。滑り止めゴムの欠損。	土木管理課	・市で階段の補修と滑り止めの設置を行いました。	完了
27	三池小	歴木290	田町交差点付近で、見通しが悪い。路面標示(クロスマーク 等)の設置要望。	土木建設課・教育委員会	・市で交差点を表す路面標示(クロスマーク)を設置しました。 ・学校において安全指導を行っています。	完了
28	三池小	新町191	側溝の蓋等の劣化により、子供の足が入る可能性。	土木管理課・ 教育委員会	・市では令和3年度に蓋の取替等を行いました。 ・学校から児童へ注意して通行するよう指導を行います。	完了
29	羽山台小	三池11番地付近 (水路) 市道2035三池上白川町2丁目線 市道30276古城西ノ表線	水路に柵がなく、転落等の可能性有り。雑草が茂っているた め、足を踏み外しやすい。	土木建設課・ 土木管理課・教育委員会	・雑草が、通行の支障となる場合は、現地確認後に除草対応の検討を行いま す。なお、現時点で、一部転落防止策が雑草に覆われていることから、除草 を行いました。 ・地元関係者との協議のうえ、柵の設置を検討します。 ・学校において安全指導等を行っています。	R5年度に暫定的 な対策完了
30	羽山台小	三池427－6番地付近 (ラムーとコスモ スの間) 市道1018浄真町橋線	下校時刻の時間帯に交通量が多く、歩行者がいても止まっ てくれないため、長時間道を渡ることができない。	大牟田警察署	・道路管理者にラムー・コスモス間の一時停止箇所に強調標示等の安全 対策を依頼予定です。	継続・要協議
31	羽山台小	草木	倒壊しそうな建物有。	教育委員会	・学校から児童へ近づかず注意して通行するよう指導を行います。	完了
32	羽山台小	田隈436－1番地付近 市道30280羽山石佛線	一方通行で、自動車の抜け道となり、減速せずに通る。速度 規制の標識や路面への注意喚起表示が望まれる。	大牟田警察署・ 土木建設課	・市と警察で協議を行い、路面標示(路側帯)を設置しました。	完了
33	羽山台小	三池375－1番地付近 (水路) 市道30277楠木線 市道30276古城西ノ表線	側溝幅があり、ガードレールがなく、洪水時に道路と側溝の 境が分からないため、危険。ガードレールでなくとも、何かし ら、道路と側溝の境界がわかる対策を施してほしい。	土木建設課	・市で現場を確認したところ、道路幅員が狭くなり、車両の通行に支障が出ま すので、ガードレールの予定はありません。車両の通行に支障がない範囲で、 ポストコーンの設置等を検討します。	継続・要協議
34	羽山台小	歴木475番地付近 (水路) 市道30309平町平の下線 市道30633平町平の下1号線	側溝が広く、転落の危険性。ガードレールとガードレールの 間の隙間対策、ガードレールと反射板の隙間対策、側溝の 転落対策が必要。	土木建設課	・側溝の転落対策については、路肩が狭いことから、ガードレールではなく ポストコーンを設置しています。 ・ガードレールの隙間等については、ガードレール端部(袖ビーム)の更新、 ポストコーンの設置を行いました。	完了

令和4年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表【令和5年度末時点】

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策の状況	対応状況
35	羽山台小	三池380－1番地付近 786手鎌三池線	グリーンゾーンの幅が狭く、1列でもはみ出してしまうこともある。特に登校時間帯に速度超過の車が多い。ガードレールや路面への目立つマーキング表示を望む。	福岡県南筑後県土整備事務所	・薄くなったグリーンベルトについては、令和5年度以降計画的に更新を行っていきます。 ・安全対策については、警察と協議の上、必要な対策を検討していきます。	R5年度以降 対策完了予定
36	羽山台小	草木901番地付近 県道785号線（草木八幡宮の通り）	登校時間帯に、車・自転車の交通量が多い。	福岡県南筑後県土整備事務所・ 教育委員会	・令和元年度に県・警察・市で現地点検を行い、区画線等による対策を実施しています。 ・学校から児童へ周囲の状況に注意しながら通行するよう指導を行います。	完了
37	羽山台小	三池292番地 県道786号線	交通量が多く、速度超過車も多い。 一旦停止不十分な車も多い。	大牟田警察署	・警察にて、引き続き、交通指導取り締まり、警ら活動を実施します。	完了
38	銀水小	田隈25番地付近 三池街道	抜け道となり、登校時間帯は交通量も多い。 道幅も狭い。注意喚起の表示、グリーンの更新をお願いしたい。	福岡県南筑後県土整備事務所	・薄くなったグリーンベルトについては、令和5年度以降計画的に更新を行っていきます。 ・安全対策については、警察と協議の上、必要な対策を検討していきます。	R5年度以降 対策完了予定
39	銀水小	田隈239番地	登校時間帯に、車の交通量が多い。 横断歩道を設置して欲しい。	大牟田警察署・教育委員会	・警察で検討しましたが、現状の道路状況では横断歩道の設置は困難です。 ・学校から児童へ指導を行います。	完了
40	銀水小	久福木332番地付近 大牟田高田線	交通量が多く、速度超過車も多い。 注意喚起（道路・標識）、歩道の拡張をお願いしたい。	福岡県南筑後県土整備事務所	・本箇所沿線には家屋等が密集しており、多大な用地買収も必要となることから早急な歩道設置は難しい状況です。また、現状として、とれうる対策は行っており、再度の安全対策として消えかかっている路面標示の塗りなおしを令和5年度実施しました。	完了
41	上内小	大字上内1575－1 県道10号線	上内峠から下ってきた車の速度超過が顕著。反対車線の右折車や歩行者への危険が多い。	大牟田警察署・ 教育委員会	・警察で交通指導・取締りを実施しています。 ・学校から児童へ周囲の状況をよく見て通行するよう指導を行います。	完了
42	吉野小	大字白銀289番地	道幅が狭く、用水路があり危険である。	土木建設課	・造成工事に伴い道路拡幅が完了しました。	完了
43	吉野小	大字岩本2963番地	道幅が狭く、交通量が多い。	土木建設課	・市と警察で協議を行い、路面標示（学童注意）を設置しました。	完了
44	倉永小	倉永1490番地付近（西鉄線）	停止白線が消えている。	大牟田警察署	・警察にて、踏切停止線の塗り直し予定です。	R5年度以降 対策完了予定
45	倉永小	倉永995番地付近（西鉄線）	停止白線が消えている。	大牟田警察署	・舗装工事と併せて塗り直しが行われています。	完了
46	手鎌小	唐船395番地（小学校北側道路）	①横断歩道及び②停止白線が見えにくくなっている。	大牟田警察署	・警察にて、横断歩道の塗り直しを実施済みです。	完了
47	手鎌小	甘木 南関大牟田北線（旧大牟田北高校入口 交差点）	時間帯によっては、朝日や夕日により視界不良のため、信号機の色認識ができず、赤信号でも停止しない車も多い。	大牟田警察署・ 教育委員会	・警察としては、東西両方向とも反対車線側に補助信号機を設置しており、これ以上の信号機の追加は困難です。 ・学校より、横断歩道を通行する前の左右確認の徹底を指導します。	完了
48	宅峰中	正山町137番地付近 市道2級路線 正山町浜田町線	線路部分の歩道と車道の区別が不明。 踏切に隣接する線路脇の公道から出入りする車両も多い。	土木建設課	・踏切内に歩道を設置する幅員が確保できないので、市及び、警察、鉄道管理者で協議を行い、路面標示等の設置を検討します。	継続・要協議
49	宅峰中	不知火町1丁目	交通量の多さ、スピードを出す車（中央小N02と同じ）	大牟田警察署	・警察で交通指導・取締りを実施しています。	完了
50	宅峰中	原山町193番地6先 市道1級路線1018 浄真町橋線 市民 体育館東側角	朝夕の交通量が特に多い。また、速度超過車も多い。（中央小No1と関連）	土木建設課	・市と警察で協議を行い、路面標示（速度落とせ）の設置を行いました。	完了
51	宮原中	天道町70番地（宮原中から西側方面の 道路）	2つの道路の合流地点。坂道でもあり、事故の可能性大。	土木建設課	・区画線の更新を行いました。	完了

令和4年度大牟田市通学路における危険箇所への対応策一覧表【令和5年度末時点】

通し 番号	学校名	危険箇所	学校からの情報、安全対策の要望	事業主体	対応策の状況	対応状況
52	宮原中	天道町	空き家の壁が倒壊の危険性。	建築住宅課・ 教育委員会	・市から所有者に適正な管理を依頼します ・学校から生徒へ周囲の状況を確認しながら、近づかず注意して通行するよう指導を行います。	完了
53	宮原中	萩尾町1丁目	草木が生い茂り、道路にまで出てきており、自転車通学にも支障がある。	土木管理課	・市において、通行に支障のある部分の除草を行いました。引き続き、安全の確認を行い、通行に支障がある部分については、除草を実施します。	完了
54	宮原中	大字勝立600番地	道幅が狭く、自転車通行帯や歩道も狭い。大型車の通行も多い。舗装工事や草木の伐採を要望。	福岡県南筑後県土整備事務所	・草木の繁茂については、歩行者や交通車両への影響を注視し適宜、伐採を行っております。また、舗装についても、路面状況をみながら補修を行ってまいります。	完了
55	宮原中	米生町1丁目	通学路に墓場からの樹木が覆い被さってきている。	土木管理課・ 教育委員会	・市所有の土地については、道路に支障のある部分の樹木の伐採を行っております。今後も、道路への樹木の状況を確認し、対応を行っていきます。 ・学校から生徒へ周囲の状況を確認しながら注意して通行するよう指導を行います。	完了
56	宮原中	臼井町2丁目	道路がほぼ90度の曲がり角で、対向車の確認がしにくい。カーブミラー等の設置要望。	土木建設課	・カーブミラーを設置しました。	完了
57	宮原中	野添町2丁目	四差路で左右の見通しが悪い。事故多発。左右のミラーの設置要望。	土木建設課	・カーブミラーを設置しました。	完了
58	白光中	椿黒町32番地	歩道に電柱があるため、狭くなっている。車・自転車の交通量も多く、速度超過車も多い。ハンプを設置したらどうか。	大牟田警察署・ 土木建設課	・警察により交通指導取り締まり、警ら活動を実施しています。 ・市と警察で協議を行い、路面標示（外側線（白線））の設置を行います。（R5年度、一部施工済み）	R5年度以降 対策完了予定
59	歴木中	新町117番地 田町交差点 三池金山線	交通量が多く、事故多発地地点。	大牟田警察署	・県と警察とで協議し、区画線設置の対策を行いました。	完了
60	田隈中	大字三池156番地1 周辺 県道93号線と県道782号線が交わる変 形の四差路	信号機もなく、交通量が多く、減速せず曲がる車が多い（ウインカーも出していない車も）。時間帯によっては、歩行者とのすれ違いも多い。	大牟田警察署	・県と警察とで協議し、区画線設置の対策を行いました。	完了
61	橘中	大字橘664番地1 中学校南側川沿い	自転車通学生の通学路であるが、道幅が狭く、川と側溝とが存在しているため、ガードレールの設置を要望。	土木建設課	・関係者と協議を行い、側溝側に柵を設置しました。	完了
62	橘中	大字橘664番地1 中学校東南 橋付近	急カーブで、自転車が通りにくい。自転車と車と接触の可能性を感じる。「自転車専用道路」の標識が腐食しているので対策してほしい。	土木建設課・土木管理課 ・教育委員会	・市において、「自転車専用道路」の標識の建替えを行いました。また、ドライバーに注意喚起を行うための「飛び出し注意」の路面標示を行いました。 ・急カーブについては学校から自転車の安全運転の指導を行います。	完了
63	甘木中	大字甘木720番地 倉永3号踏切（甘木陸橋下）	道幅が狭く下り坂で、離合がしにくい。アスファルトと砂利の境目の部分で転倒する生徒が多い。	土木管理課	・市で舗装が剥がれている箇所の補修を行いました。また、舗装と側溝に段差が生じている部分については、段差解消を行いました。	完了