



## 1. 現場に台風対策を施しています

騒音等の対策で設置している仮囲いを、これからの台風シーズンに備えて部分的に外し、風が通るようにしています。台風シーズンが終了するまではこのままです。お近くを通られた際は、隙間から中の様子をご覧ください。



体育館周辺道路の様子

すきまを  
開けています



体育館入口正面の様子

すきまを開けています

## 2. 周辺等の様子



現体育館

上空からの図  
(R5.8月上旬)

総合体育館(建設中)



総合体育館2階から中央  
駐車場につながるブリッジ  
の建設が始まりました。

ブリッジ  
建設予定

ここからブリッジ  
が中央駐車場に  
向かって伸びて  
いきます。