




## 1. 基礎鉄筋工事が始まりました

8月に施工した杭の上に、柱を乗せるための基礎の鉄筋を組んでいます。次回はコンクリート工事の様子をお伝えします。



鉄骨を固定するボルト  
(アンカーボルト)



工事は順調に進んでいます。


アンカーボルト

基礎の鉄筋

基礎の鉄筋

杭を打ったところ  
(緑色部分)

## 2. いろいろな職人さんが活躍しています！



圧接作業の様子

拡大


鉄筋を火であぶって溶接しています。



設備配管の様子

水道や下水の配管が通る場所をパイプで作っています。

## 3. 建設予定地および周辺の様子など



上空からの図  
(R4. 10月末)

建設予定地

現体育館



市とJVとで暴力団等排除  
連携会議を開催しました。