


現場見学会 補足資料(写真)

番号：1

施設名：大牟田・荒尾共同浄水場



現場見学会 補足資料(写真)

番号：2

施設名：清里水源(1号取水井)



この施設の設備は、大牟田市企業局により平成23年度までに更新予定です。

現場見学会 補足資料(写真)

番号：3

施設名：清里水源(2号取水井)



この施設の設備は、大牟田市企業局により平成23年度までに更新予定です。

現場見学会 補足資料(写真)

番号：4

施設名：清里水源(3号取水井)



この施設の設備は、大牟田市企業局により平成23年度までに更新予定です。

現場見学会 補足資料(写真)

番号：5

施設名：清里水源(4号取水井)



この施設の設備は、大牟田市企業局により平成23年度までに更新予定です。

現場見学会 補足資料(写真)

番号：6

施設名：清里水源(6号取水井)



この施設の設備は、大牟田市企業局により平成23年度までに更新予定です。

現場見学会 補足資料(写真)

番号: 7

施設名: 清里水源(7号取水井)



この施設の設備は、大牟田市企業局により平成23年度までに更新予定です。

現場見学会 補足資料(写真)

番号：8

施設名：清里水源(9号取水井)



この施設の設備は、大牟田市企業局により平成23年度までに更新予定です。

現場見学会 補足資料(写真)

番号：9

施設名：清里水源(10号取水井)



この施設の設備は、大牟田市企業局により平成23年度までに更新予定です。

現場見学会 補足資料(写真)

番号: 10

施設名: 11号取水井(総合ポンプ場内)



この施設の設備は、大牟田市企業局により平成23年度までに更新予定です。

現場見学会 補足資料(写真)

番号: 10

施設名: 清里総合ポンプ場



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 11

施設名: 延命配水池(水質モニタ)



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 12

施設名: 勝立配水池



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 13

施設名: 甘木配水池



現場見学会 補足資料(写真)

番号：14

施設名：四箇配水池



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 15

施設名: 四箇ポンプ場



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 16

施設名: 黒崎団地加圧ポンプ場



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 17

施設名: 稲荷山団地ポンプ場



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 18

施設名: 稲荷山団地配水池



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 19

施設名: 水質モニタ(天領)



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 20

施設名: 水質モニタ(銀水)



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 21

施設名: 水質モニタ(笹原)



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 22

施設名: 水質モニタ(四箇中尾)



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 23

施設名: 水質モニタ(四箇湯谷)



現場見学会 補足資料(写真)

番号：24

施設名：荒尾市中央水源地



現場見学会 補足資料(写真)

番号: 25

施設名: 上の原浄水場

